

АКТ обследования объекта
на предмет безопасности и технической укреплённости

г. Керчь

19.05.2016 г.

Полное наименование объекта:

МБОУ "Чеширмовская ООШ"

Адрес: 298243 РК Ленинский р-н с. Чеширмово
ул. Школьная, 7

тел: +7 878 9945683

Руководитель объекта:

директор Виталий Фёдорович Емелин

Форма собственности: муниципальная образовательная

Назначения объекта: образовательная

(производственное, транспортное, образование, здравоохранение, культура, спорт....)

Категория объекта: Д-А-3 мал-А-3

(особой важности, повыш. опасности, жизнеобеспечения, массового пребывания людей)

Инженерно – техническое описание объекта

Объект состоит из: (одно- двух и т.д. зданий, помещений в здании)

одноэтажное здание в виде дачи 1-этажное
одноэтажное здание

Вид строения: (каменное, железобетонное, металлоконструкция..)

каменное

Количество входов: 5 - 1-этажное, 4 - дачное, без защитных решеток

Двери: без защитных решеток

Окна: деревянные без защит. решеток

Состояние подвальных и чердачных помещений: отсутствуют

Сооружения находящие на территории: бетонные мощёные
улицы

Занимаемая площадь: ООШ 49.000 м² дачный 850 м

Наличие, состояние ограждения:

каменное ограждение. Не соответствует
РД 486032-2013

Исключение возможности подъезда к объекту постороннего транспорта:

не предусмотрено.

Режим работы объекта: с 8⁰⁰ до 19⁰⁰

Аварийная безопасность: отсутствует

(наличие на объекте взрыво – химическ. веш-ств)

Наличие аварийного освещения: 174 лампы 30 Вт протектор

Наличие возможности подъезда к объекту спец. машинам: имеется

Наличие КПП (ворот) отсутствует

Наличие пропускной системы: (Ф.И.О.) Ветер Стефановича Р.И.

Система контроля доступа: (устройства) имеется

Досмотр автотранспорта (на территории) отсутствует

Наличие против таранных устройств: ворота (30 кв.м. вала) и др.

Оснащенность техническими средствами охраны: отсутствует

(контроль и управления доступа телевидения, оповещения, тревожная и охранная сигнализация)

Организация физической силой: отсутствует

Помещение для охраны: отсутствует

Численность и укомплектованность штат охраны: 3 чел.

Режим работы : с 8⁰⁰ - 19⁰⁰ режим сменной работы.
с 19 - 8⁰⁰ : в ночное время

(суточные 24, двухсменные 16ч, полусуточные 12ч, односменные 8ч)

Наличие форменной одежды: отсутствует

Вооруженные спец. Средства, металоискатели: отсутствует

Способность противостоять противоправным действиям: отсутствует

Наличие связи (стац. тел., сот., с автоматическим определителем номера:
имеется

Средства безопасности, индивидуальной защиты: имеется

(аптечка, мед. пункт, марлевые повязки)

Наличие первичных средств пожаротушения: 12 шт. имеется

Наличие системы пожарной сигнализации: отсутствует

Наличие видеонаблюдения: отсутствует

Наружное кол-во камер : - внутренних: -

Наличие видеорегистратора со сроком хранения информации не менее 3мес: имеется

Кнопки экстренного вызова полиции: отсутствует

Звуковое оповещение о возникновении ЧС: имеется

Документация по безопасности : имеется

План действия по предупреждению и ликвидации ЧС: имеется

Схема эвакуации : имеется

Наличие наглядной информации о действиях при угрозе и совершении террористических актов: имеется

Порядок взаимодействия с подразделениями МВД РФ, ФСБ РФ, МЧС РФ, с указанием номеров телефонов д\ч : имеется

Проведение занятий (инструктажей) с сотрудниками по действиям при угрозе совершения террористических актов: пробегается

Проверка персонала на предмет совершения преступлений: пробегается

Паспорт антитеррористической защищенности разработан и утвержден: имеется

Для усиления инженерно – технической укрупнённости и антитеррористической защищённости рекомендуем выполнить следующие мероприятия:

1. Провести обследование территории объекта в соответствии с требованиями РД № 36 032 - 2013
2. Провести РДП
3. Заключить договор с ИОИ на проведение работ по монтажу систем охранной сигнализации (ОСО) с использованием современных средств связи (оптоволоконная линия) и видеонаблюдения (ВН) с использованием современных средств связи (оптоволоконная линия)
4. Провести обследование территории объекта в соответствии с требованиями РД № 36 032 - 2013
5. Провести обследование территории и объектов на территории (объект)
6. Провести работы по монтажу (объект)
7. Провести работы по монтажу (объект)
8. Провести работы по монтажу (объект)
9. Провести работы по монтажу (объект)
10. Провести работы по монтажу (объект)

Даринский Д. В.
Курочкин А. А.

Настоящий акт составлен в 2 экз.
Обследование произведено сотрудником
ОВО по г. Керчи ФГКУ УВО
МВД по Республике Крым
Инспектор комплексной
защиты объектов
Вороная Н. А.

Представитель объекта:

Директор ИОИ
Смирнов Р. Б.