

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий МБДОУ д/с № 32 «Теремок»  
Чудакова Н.Н. (Чудакова Н.Н.)

« 30 » сентября 20 19 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ОИ  
(к паспорту доступности ОИ)  
№2**

г.Кулебаки

« 30 » 09 20 19 г.

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МБДОУ д/с № 32 «Теремок»  
1.2. Адрес объекта: 607010, Нижегородская область, г.Кулебаки, ул. Урицкого, д.22  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание – да  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): да  
1.4. Год постройки здания 1964, последнего капитального ремонта- 2013г  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – \_\_\_\_\_, капитального – \_\_\_\_\_  
**сведения об организации, расположенной на объекте**  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 «Теремок», МБДОУ д/с № 32 «Теремок»  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 607010, Нижегородская область, г.Кулебаки, ул. Урицкого, д.17

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности: образование  
2.2. Виды оказываемых услуг: реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования; присмотр и уход за детьми  
2.3. Форма оказания услуг – на объекте  
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту – дети в возрасте с 1 до 7 лет  
2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушением зрения, нарушением слуха, нарушением умственного развития: да (если такая категория будет), все категории – нет  
2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 70 человек; 100 человек  
2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка – нет

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом:**  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
Маршрутное такси № 10,12,15,7,14,13, остановка «ул. Догадина»  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет  
**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**  
3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 1 км  
3.2.2 время движения (пешком) 15 минут  
3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет  
3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная* нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГ</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ		1
2	Вход (входы) в здание	ВНД		2
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(Г,У)		3
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(Г,У)		4
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД		5
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		6
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И(Г,У)		

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД**– недоступно.

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОИ:** ДЧ-И(Г,У) -доступно частично избирательно с помощью сотрудника организации на объекте.Альтернативная форма обслуживания для категории инвалидов К,О.

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	текущий ремонт
8.	<b>Все зоны и участки</b>	капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по адаптации основных структурных элементов объекта В рамках исполнения адресной программы адаптации объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг и других маломобильных групп населения на территории МБДОУ д/с № 32 «Теремок» на 2018-2023г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: Объект будет доступен всем категориям инвалидов ДП-В  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии: -

\_\_\_\_\_  
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГ)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): -

\_\_\_\_\_  
4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов:- Кулебакской городской организацией Нижегородской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» ВОИ \_\_\_\_\_;

4.4.6. другое:-

\_\_\_\_\_  
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: -

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности Нижегородской области zhit-vmeste.ru  
(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |                     |
|--|---------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на _____ 1 _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на _____ 1 _____ л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на _____ 2 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на _____ 1 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на _____ 2 _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ 2 _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): -

### Руководитель

#### комиссии

Заведующий Чудакова Н.Н.

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

### Члены рабочей группы

Зам.заведующего Шведова Т.А.

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Зав.хозяйством Лапшина Е.Ю.

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Ст. воспитатель Волкова Е.А.

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Инженер по ремонту МБУ

«ХЭС» Смирнов В.В.(по согласованию)

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

### В том числе:

Представитель общественных организаций инвалидов:

Ежков П.Н.

(Должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Управленческое решение согласовано " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (протокол N \_\_\_\_)

Комиссией (название) \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:  
Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 «Теремок»,  
Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Урицкого, д. 22

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	2.1	Вход на территорию не оборудован элементами информации на объекте Входная калитка не отвечает требованиям	все	Установить кнопку вызова персонала	капитальный ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1.1	1.1	Частичное отсутствие асфальтированного покрытия, отсутствие тактильных средств и системы информации на объекте	С все	Привести в соответствие п.3.9;3.10;3.3;3.6; 3.4 СНиП	капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет				все		
1.5	Автостоянка и парковка	нет				все	Привести в соответствие п.3.12 СнИП	Оборудовать зону для парковки
	ОБЩИЕ требования к зоне							Орг.

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДУ		1	Капитальный ремонт Орг мероприятия

**Комментарий к заключению:** Необходим капитальный ремонт(закладка тротуаров,частичный ремонт асфальтового покрытия,грунтование прогулочных участков

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 «Теремок»,  
Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Урицкого, д. 22

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	--	
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	все		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	17.2	2	Отсутствует поперечный уклон. Отсутствует водоотвод. Отсутствует информационная мнемосхема.	все	Привести в соответствие с п.3.14;3.15;3.19 СНИП	Капитальный ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	17.1	2.2	Отсутствуют фиксаторы в положении «открыто» и «закрыто». Отсутствует яркая контрастная маркировка. Не соответствует высота порога	К,О,С	Привести в соответствие с п.3.58;3.59 СНИП	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть	17	2.3	Не соответствует универсальным размерам.	все	Привести в соответствие с п.3.14;3.1 СНИП	Капитальный ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДЧИ(Г,У,С);ВНД(К,О)	10,20	2	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – недоступно.

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания. **Комментарий к заключению:** Текущий и капитальный ремонт.

к Акту обследования ОИ к паспортудоступности ОИ №2  
от «30» октября 2019 г.

### I Результаты обследования:

#### 3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 «Теремок»,  
Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Урицкого, д. 22

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	16	3.1	Отсутствуют дверные ручки с тактильными опознавательными знаками опасности. Отсутствуют поручни	К,О	Привести в соответствие с п.3.21 СНИП	Текущий ремонт.
3.2	Лестницы (внутри здания)	есть	14	3.2	Несоответствует ширина марша. Отсутствуют поручни с правой стороны, рельефные обозначения этажей	все	Привести в соответствие с п.3.14;3.27;3.28 СНИП	Капитальный ремонт
3.3.	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	К,О	Технические решения невозможны	Организация альтернативной формы обслуживания
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-			
3.5	Дверь (двери – если несколько на одном пути движения)	есть		3.3	Имеются пороги и перепады высот в дверных проемах, отсутствуют приборы и устройства для управления одной рукой, дублирование рельефными значками	все	Привести в соответствие с п.3.23;3.24 СНИП	Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	16	3.4	Не установлены доводчики на двери	все	Установить доводчики	
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧИ(Г,У)	10,20,15	3	

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** Текущий ремонт.

Организация альтернативной формы обслуживания для инвалидов К,О



**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 «Теремок»,  
Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Урицкого, д. 22  
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значим о для инвали да (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	25,29	4.1	Нет дублирования рельефными знаками. Размеры помещений не соответствуют нормам (узкий проход, проезд, дверной проем)	К,О,С	Привести в соответствие п.3.61;3.41; 3.23;3.19; 3.18 СниП	Текущий ремонт Организация альтернативной формы обслуживания
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	35	4.2	Размер зала не соответствует нормам. Нет дублирования рельефными знаками. Отсутствует индукционная система	все	Привести в соответствие п.4.17;3.41; 4.21. СниП	Текущий ремонт Организация альтернативной формы обслуживания
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	

Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧИ(Г,У)	25,29,35		
--	----------	----------	--	--

**Комментарий к заключению:** Текущий ремонт. Технические решения кабинетной формы обслуживания для категории инвалидов К,О не возможны-организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ №2  
от «30» октября 2019 г.

### І Результаты обследования:

#### 5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 «Теремок»,  
Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Урицкого, д. 22  
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната (М, Ж)	есть	5,13,30 22,38	5.1	Отсутствует универсальная кабина, информирующие обозначения помещений. Нет поручней, штанг, водопроводных кранов рычажного и нажимного действия.	все	Привести в соответствие с п.3.63;3.67; 3.61;3.72;3.57 СНиП	Текущий ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (раздевалка пригрупповой комнате)	есть	2,9,34, 37	5.2	Размеры помещений не соответствуют нормам.	все	Привести в соответствие с п.3,70;3,61	Организация альтернативной формы обслуживания инвалидов К,О,С
	ОБЩИЕ требования к зоне							

### ІІ Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ВНД			Текущий и капитальный ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-**

**И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания**

**Комментарий к заключению:**Текущий ремонт. Технические решения для категории инвалидов К,О не возможны-организация альтернативной формы обслуживания

к Акту обследования ОИ к паспорту доступности ОИ № 2  
от «30» октября 2019 г

### I Результаты обследования:

#### 6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 «Теремок»,  
Нижегородская область, г. Кулебаки, ул. Урицкого, д. 22  
(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально - планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет		6.1	отсутствуют	все	Привести в соответствие с п.3.53;4.22 ГОСТ	Текущий ремонт
6.2	Акустические средства	нет		6.2	отсутствуют	С	Привести в соответствие с п.3.51;3.52 ГОСТ	Текущий ремонт
6.3	Тактильные средства	нет		6.3	отсутствуют	С,Г	Привести в соответствие с п.3.51;3.52 ГОСТ	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне						Привести в соответствие	

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД		6	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** текущий ремонт