

Результаты фотофиксации на объекте




Фото № 1 Вход на территорию техникума



Фото № 2 Вход на территорию техникума (пандус)



Фото №3. Автостоянка и парковка




Фото №4. Пандус на лестнице (вход в здание)




Фото №5. Дверь входная




Фото №6. Лестница внутри здания.



Фото №7. Дверь




Фото №8. Коридор



Фото №9. Вестибюль




Фото №10. Кабинет



Фото №11. Зал актовый



Фото №12. Туалет



Фото №13. Туалет



Фото №14. Туалет



Фото №15. Туалет




Фото №16. Туалет



Фото №20. Путь движения к объекту (от остановки транспорта)



Фото №21. Путь движения к объекту (от остановки транспорта)