



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
ЗСДЛ «Орленок»

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта загородный стационарный детский лагерь «Орленок» на базе МБУ ДО «Спортивная школа г. Онеги»
- 1.2. Адрес объекта 164840 Архангельская область, Онежский муниципальный округ, д. Андозеро, д.84.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
Лагерь расположен в сосновом бору, проживание организовано в деревянных корпусах на четыре комнаты по 6 человек в каждой комнате, питание организовано в собственной столовой. На территории лагеря имеется баня, клуб, прачечные, купальни на берегу озера Пылкозеро
- 1.4. Год постройки зданий 1977-1985
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2026
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование)  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа г. Онеги» (МБУ ДО «Спортивная школа г. Онеги»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения)  
164840 Архангельская область, г. Онега, переулок Спортивный, д. 1, строение 2.
- 1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности – муниципальная.
- 1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация - Администрация муниципального образования «Онежский муниципальный округ»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 164840, г. Онега, Архангельская область, ул. Шаревского д.6.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
- 2.1. Сфера деятельности – организация отдыха и оздоровления детей
- 2.2. Виды оказываемых услуг – организация отдыха детей, проведение воспитательных, патриотических, культурно-массовых мероприятий; пропаганда здорового образа жизни.
- 2.3. Форма оказания услуг - на объекте, с круглосуточным пребыванием в течении всей смены.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту – от 6,5 до 17 лет.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов – инвалиды с нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6. Плановая мощность:

количество обслуживаемых в смену - до 280 человек.

### 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту - автомобильным транспортом по грунтовой дороге

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от города Онеги до ЗСДЛ «Орленок» протяженность 10 км.

3.2.2. Время движения (пешком) 2 часа.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (нет).

3.2.4. Перекрестки - нерегулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту - нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути (есть)

Для инвалидов на коляске возможность подъезда - отсутствует

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов - форма обслуживания  
<\*>

Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания) <*>
Все категории инвалидов и МГН	
в том числе инвалиды:	
1) передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
2) с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
3) с нарушениями зрения	«ДУ»
4) с нарушениями слуха	«ДУ»
5) с нарушениями умственного развития	«ДУ»

<\*> Указывается один из вариантов:

вариант "А" - доступность всех зон и помещений (универсальная);

вариант "Б" - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения;

вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помочь сотрудника организации на объекте, либо услуги представляются на дому или дистанционно;

"ВНД" - временно недоступно: доступность не организована.

### 3.4. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

данный ОСИ имеет среднюю оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, т.е. доступен частично, избирательно (О-в, С-ч, Г-ч, У). Помещения нуждаются в капитальном ремонте. Санитарно-гигиенические помещения не соответствуют нормам доступности инвалидов и маломобильных групп. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют. На пути следования к объекту отсутствует тротуар, вследствие чего путь проходит по проезжей части дороги. Информация

на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствует. Нет системы связи на всех зонах. Покрытие прилегающей территории не асфальтировано. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <***>
1	2
1. Территория, прилегающая к зданию (участок)	технические решения невозможны
2. Вход (входы) в здания	необходима установка пандусов
3. Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное решение с TCP
4. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	индивидуальное решение с TCP
5. Санитарно-гигиенические помещения	индивидуальное решение с TCP
6. Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с TCP
7. Пути движения к объекту	индивидуальное решение с TCP
8. Все зоны и участки	индивидуальное решение с TCP

<\*\*\*> Указывается один из вариантов (видов работ):

не нуждается; ремонт (текущий, капитальный);

индивидуальное решение с TCP;

технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Для принятия решения требуется, не требуется согласование (нужно подчеркнуть):

4.3. Информация будет размещена (обновлена) на Карте доступности Архангельской области.