

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОСИ)

МБДОУ № 45 «Ручеек»

АЗОВСКОГО РАЙОНА

село Кагальник, ул. Советская, 69 А.

№ 91 от 28.12.2016

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

УСЭН

Администрации Азовского

района

Ростовской области

М.П. Зеленина



« 18 » 12 20 16 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)

№ 47

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) Здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №45 «Ручеек»
- 1.2. Адрес объекта село Кагальник, ул. Советская д.69 А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3этажей, 3532,1.м
- часть здания на 1 этаже, 859,8 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 11620 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 2015, последнего капитального ремонта _____, капитального _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) МБДОУ № 45 «Ручеек»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Ростовская область, Азовский, с. Кагальник ул. Советская д.69 А

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление _____ государственная _____ муниципальная _____

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) _____
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) _____ муниципальная _____
1.11. Вышестоящая организация (наименование) _____ Администрация Азовского района _____ 2. Азов, ул.
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты _____ 346780 Ростовская область _____
_____ Московская, 58 _____

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) _____
Образовательная деятельность _____

2.2 Виды оказываемых услуг _____ государственные и муниципальные услуги _____
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) _____
на объекте _____

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) _____ дети _____
возрастные категории: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 120 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) да.
3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)
_____ Пешком, либо автотранспортом Азов-Кагальник, далее 300м. до здания по пешеходной дорожке, дороге

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту _____

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м.

3.2.2 время движения (пешком) 5-7 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые: регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет естественный рельеф

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет, нет (нет)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВНД»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ВНД»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ВНД»
6	с нарушениями умственного развития	

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п п/л	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДШ-В - Доступно полностью всем; ДШ-И (К, О, С, Г, У) - Доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - Доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - Доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - Доступно условно, ВНД - временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-В _____

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8	Все зоны и участки	Ремонт текущий

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____
 в рамках исполнения _____
Акта обследования от 12.12.2015г. №1
 (указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации _____
дополнительной организацией альтернативной формы обслуживания – на дому для инвалидов не имеющих
возможность передвигаться

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____
 ДЧ-В _____

доступно частично всем _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): _____

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и

выдавшей его организации, дата), прилагается _____ дата _____

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата _____

(наименование сайта, нормала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Акта обследования объекта: № акта « _____ » _____ 20__ г.

2. Решения Комиссии администрации Азовского района _____ от « _____ » _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Начальник

администрации Азовского

района

Ростовской области

М.Д. Зеленина



« 15 » 14 20 16 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 9**

Ростовская область

Наименование территориального
образования субъекта РФ

« ____ » ____ 20 ____ г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Здание муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 45 «Ручеек»
- 1.2. Адрес объекта село Кагальник, ул. Советская, 69 А
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3 этажей 3532,1 кв.м
- часть здания на 1 этаже, 859,8 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 11620 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 2015, последнего капитального ремонта _____
наличие прилегающих земельных участков _____
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____, капитального _____

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование).
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №45 «Ручеек», МБДОУ № 45 «Ручеек»,

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) *Ростовская область, Азовский район, с. Кагальник, ул. Советская дом 69 А*

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация *образовательная деятельность*

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Пешком, либо автотранспортом Азов-Кагальник, далее 300м. до здания по пешеходной дорожке, дороге наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту не предусмотрено

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта *300* м

3.2.2 время движения (пешком) *5-7* мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, частично*),

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; *нет*

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: -, *нет естественный рельеф*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет*

3.3 Организация Доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации Доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ВДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ВНД»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ВНД»

* - указывается один из вариантов: «А» доступность всех зон и помещений - универсальная, «Б» доступны специально выделенные участки и помещения, «ДУ» доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно, «ВНД» не организована доступность.

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	-	-
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О, Г, У)	-	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О, Г, У)	-	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О, С, Г, У)	-	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О, С, Г, У)	-	-
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	-

** Указывается: **ДШ-В** - доступно полностью всем; **ДШ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И (О, С, Г, У)

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не нуждается
2	Вход (входы) в здание	Не нуждается
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не нуждается
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Ремонт текущий
8.	Все зоны и участки	Ремонт, текущий

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____

в рамках исполнения _____

Акт обследования от _____

№ _____

(указывается наименование документа: программы, плана)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>2</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>3</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>2</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>4</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>2</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>2</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте есть на ___ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ есть на ___ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель Заведующий Азовским РОО М.В. Зарная

рабочей группы: Заведующий Азовским РОО (Должность, Ф.И.О.) М.В. Зарная (Подпись)

Члены рабочей группы:

Глава Кагальницкого сельского поселения К.О. Малерян (Подпись)

_____ (Должность, Ф.И.О.) _____ (Подпись)

Специалист I категории Кагальницкого сельского поселения Морозова (Подпись)

Главный архитектор Азовского района А. Л. Галушко (Подпись)

Заместитель Главной администрации Азовского района Е. А. Тарасова (Подпись)



(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов:

Председатель Азовской районной общественной организации инвалидов Н. И. Тартышникова

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

Председатель Азовской местной организации Всероссийского общества слепых Н. А. Шрайнер

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

Управленческое решение согласовано « ____ » _____ 20__ г. (протокол № ____)
Комиссией (название) _____

1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	К зданию приливкает пешеходная дорожка и небольшая площадь перед центральным входом.	ДП-В	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	Пешеходные пути движения – асфальт - нескользкие, шириной более 3 м	ДП-В	Нанесение тактильной рельефной разметки нецелесообразно, так как предполагает обозначение на всем пути движения инвалидов по зрению от ближайшей автобусной остановки до здания. Возможно, нанесение тактильной рельефной разметки непосредственно у здания перед центральным входом.	Ремонт текущий
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	-		-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	есть	-	-		-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	1	Зона для парковки автомобиля инвалида не обозначена знаками, отсутствуют маркировка (разметка).	ДП-В	Согласовать с дорожной службой организацию парковочных мест для автомобилей инвалидов	Ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	1-2	Не адаптировано для всех групп МГН.	ДП-В	Обеспечить доступность всех групп МГН.	Ремонт капитальный

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
---	---	------------	--

	№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения к зданию на территории.	ДЧ-И (О, С, Г, У)	-	Дорожной службе необходимо адаптировать для МГН пешеходные пути движения к зданию по ГОСТ Р 522289-2004 Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств. Ремонт капитальный.
Автомобильная парковка	ВНД	-	Согласовать и выполнить СП 113.13330.2012. «СНиП 21.02-99 Стоянки автомобилей» Ремонт капитальный

* указывается: ДШ-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе ремонт и согласовать организацию автомобильной парковки для автотранспорта инвалидов у здания – СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Приложение 2
 к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № «___» ___ 20__ г.

2. Входа (входов) в здание

1 Результаты обследования:

Здание МБДОУ № 45 «Ручеек», с.Кагальник, ул. Советская д.69 А
 Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания

		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-		Наружные ступени лестниц имеют ширину 400мм высоту 120мм. Ступени глухие, ровные без выступов,	ДУ-И (О, С, Г, У		
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	-	Оборудованы ограждением высотой 0,9 см с двух сторон, угол не более 8 градусов.	-		
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-		Защищены от атмосферных осадков козырьками 1,5м*5м	ДП-В		

2.4	Дверь (входная)	есть	-		Держательчатая дверь 1,2м, обеспечивает задержку автоматического закрывания, без порога	ДП-В	
2.5	Тамбур	есть	-		Глубина тамбура 1,8м. Ю при ширине 2,2м обеспечивает задержку автоматического закрывания продолжительностью не менее 5 сек., порога нет	ДП-В	
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-	1-6	адаптировано не для всех групп МГН.	ДП-В	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	Л Ф О Т	
Лестница (наружная)	ДЧ-И (О, С, Г, У)	-	0	
Пандус (наружный)	ДЧ-И (О, С, Г, У)	-	2	
Входная площадка (перед дверью)	ДЧ-И (О, С, Г, У)	-	3	
Дверь (входная) и в тамбуре	ДЧ-И (О, С, Г, У)	-	3	

	ДП-И (О, С, Г, У)		3	
-	6			

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе ремонт входной группы – СП 59.13330.2012. «СПиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	Коридоры имеют ширину, достаточную для свободного движения инвалидов: 1,5м и более. В зоне ожидания ровный пол.	ДЧ-И (О, С, Г, У)	обеспечить в ней доступ инвалидов к адаптированному столу под кресло коляски, установить знак и кнопку вызова для МПН.	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	Ширина лестничных маршей в свету, 1,35 м, ступени ширина просвета 300мм, высота подьема 150мм, глухие ровные без выступов, с шероховатой поверхностью, ребра имеют закругление радиусом 0,05мпо краю. Лестницы не примыкающей к стене, горизонтальные части поручня длиннее марша лестницы	ДЧ-И (О, С, Г, У-		
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-				
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-				
3.5	Двери	есть	-	Двери без порогов, шириной 1,2м	ДП-ВДЧ-И (О, С, Г, У-		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		Имеют естественное освещение, в т.ч. Через световые карманы и проветривание. Высота путей в свету не менее 1,9м. Ширина соответствует требованиям норм СНИП 21-01-97. Открывание дверей на путях эвакуации предусмотрено в сторону	ДЧ-И (О, С, Г, У-		

				выхода из здания. Двери эвакуационных выходов не имеют запоров, препятствующих их свободному изнутри без ключа		
ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-		адаптировано не для всех групп МГН.	ДЧ-И (О, С, Г, У-	

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	ДЧ-И (О, С, Г, У-	-		Адаптировать зону ожидания для МГН (выровнять пол, установить знак и кнопку вызова для МГН) по ГОСТ Р 52880-2007 Социальное обслуживание населения.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны
 организации альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Социально значимо обеспечить доступ в зону ожидания инвалидов всех групп, в том числе на кресло колясках – СП 59.13330.2012. «СПиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».

Приложение 4 (1)
к Акту обследования ОСИ к паспорту доступности ОСИ № № « ____ » ____ 20 ____ г.

И Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Здание МБДОУ № 45 «Ручеек», с. Кагальник, ул. Советская д. 69 А

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания
-------	--	------------------	----------------------------------

		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (катего- рия)	Содержание	Виды работ	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	-		Адаптирована для всех групп МТН,	ДЧ-И (О, С, Г, У	При условии выполнения пункта 3.1, нет необходимости адаптировать кабинет на первом этаже		
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-					
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-						

4.5	Кабинет индивидуального обслуживания	нет	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-		Не адаптировано для инвалидов на кресло-колясках		Обеспечить доступность инвалидов колясочников.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние Доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДУ	-		При условии создания доступа для инвалидов на кресло-колясках в зоне ожидания, нет необходимости адаптировать кабинет на первом этаже

* указывается: **ДП-В** - Доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** - недоступно
 *** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____

4,1	Место приложения труда	нет	-				
	ОБЩИЕ требования к зоне	есть	-		Не адаптировано для инвалидов на кресло-колясках		Обеспечить доступность инвалидов колясочников.

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние Доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДШ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

				а н и е	а н и е
Жилые помещения	нет	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
-	-	-	-	-

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДШ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно; **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

Здание МБДОУ № 45 «Ручеек», с. Кагальник, ул. Советская д. 69 А
Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания	Содержание		Виды работ
				Содержание	Значимо для	
есть/нет	№ на плане	№ фото				

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Дуплетная комната	ДЧ-И (О, С, Г, У)	-	11-16	Установить универсальную сантехническую кабину

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДШ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Значимо адаптировать туалетную комнату для всех групп МПН, в том числе для инвалидов на кресло-колясках
 СП 59.13330.2012. «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения»

		ан е	
6.1	Визуальные средства	есть	- Не адаптированы для МГН. ДП-В
			Ремонт текущий

Р
ж
а
н
и
е
Р
а
з
м
е
с
т
и
т
ь
в
и
з
у
а
л
ь
н
ы
е
с
р
е
д
с
т
в
а
з
н
а
ч
и

				<p>Р е н и к . У с т а н о в и т ь а к у с т и ч е с к и е с р е д с т в а . Р е м о н т м е ж у с т а н о в а</p>
<p>6.2 Акустические средства</p>	<p>нет</p>	<p>- Не адаптированы для МТН.</p>	<p>ДП-В</p>	<p>Ремонт текущий</p>

6.3	Тактильные средства	нет	- Не адаптированы для МГН.	ДП-В	Исправление Ремонт текущий
-----	---------------------	-----	----------------------------	------	-------------------------------

К
М
Н
Л
Б
Н
В
Е
С
Р
Е
Д
С
М
Б
Д
З
Н
А
Ч
И
М
О
Б
Е
Д
Л
Я
Н
И
Н
Б
А
Д
А
Н
О
Б

				<p>мо з р е н и к .</p>
<p>ОБЩИЕ требования к зоне</p>	<p>есть</p>	<p>- Не адаптировано для всех групп МГН.</p>	<p>ДП-В</p>	<p>Ремонт текущий</p>
				<p>С б е с т е ч и т ь з н а ч и м о с т ь д л я в с е х</p>

Комментарий к заключению: Выполнить в комплексе монтаж визуальных, тактильных и акустических средств – СП 59.13330.2012.
«СПиТ 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения».