

Наименование учреждения: МБОУ «Фоминская средняя общеобразовательная школа»

Адрес учреждения: Архангельская область, Вилегодский район,

п.Фоминский, ул. Комарова 10

Контактные данные представителя Заказчика: ФИО, должность, тел.:

Директор: **Маслова Светлана Николаевна +7(921)-401-62-18**

Исполнитель: инженер Климов Андрей Леонидович

Пункты проверки	Отметка о проверке	Комментарии
<p>Телекоммуникационный шкаф принадлежит Ростелеком?</p> <p><small>*Устранение выявленных недостатков производится только на оборудовании, ЛКС и ТШ принадлежащем ПАО Ростелеком, на объектах где Ростелеком не является ЛОС, ППР проводится только на оборудовании СКЗИ, по остальным пунктам исключительно внешний осмотр с внесением рекомендаций в Акт. Если ТШ не принадлежит Ростелеком, в комментариях указать какому оператору связи принадлежит ТШ)</small></p>	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/>	
1. Проверка существующих линий связи ПАО «Ростелеком» в СЗО		
1.1 Маркировка ВОК	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	
1.2 Отсутствие провисания кабеля, излишних перегибов и зажимов	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Исправлено <input type="checkbox"/>	
1.3 Целостность кабель-каналов/ гофрированной трубы	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	
2. Проверка ТШ ПАО «Ростелеком»		
2.1 Надежность крепления ТШ	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Исправлено <input type="checkbox"/>	
2.2 Маркировка ТШ/ Наличие наклейки (Брендиование)	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Сделано <input type="checkbox"/>	
2.3 Наличие схемы прокладки кабеля по территории СЗО	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/>	
2.4 Наличие замка двери/ исправность запорного механизма	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Сделано <input type="checkbox"/>	
2.5 Наличие заземления/ зануления	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	
2.6 Оборудование закреплено в стойке	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/>	
2.7 Наличие запаса оптического кабеля рядом с ТШ (не менее 5 метров)	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/>	3 метра
2.8 Удаление грязи/ пыли внутри и снаружи ТШ	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Устранено <input type="checkbox"/>	
3. Проверка оборудования		
3.1 Корректность монтажа КШ (наличие полки)	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Сделано <input type="checkbox"/>	
3.2 Наличие ИБП	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Сделано <input type="checkbox"/>	
3.3 Подключение КШ ч/з ИБП	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Сделано <input type="checkbox"/>	
3.4 Работоспособность КШ	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/>	
3.5 Удаление грязи/ пыли с оборудования	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Не требуется <input type="checkbox"/>	
3.6 Наличие маркировок патч-кордов	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Сделано <input type="checkbox"/>	
3.7 Корректность укладки патч-кордов, проводов питания	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Сделано <input type="checkbox"/>	

3.8 Подключение ЛВС к ЕСПД (в комментарии указать кол-во подключенных АРМ)	Да <input checked="" type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Сделано <input type="checkbox"/>	
3.9 Для устранения замечаний, выявленных в ходе проведения ППР и требующих отключения эл.питания, ВОК, др., (необходимо заведение работ в СУПР)	Да <input type="checkbox"/> Нет <input checked="" type="checkbox"/>	

Дополнительная информация:

Общая оценка состояния ТШ после проведения ППР

Отлично	Хорошо	Удовл.	Неудовл.
	✓		

**ФИО
представителя
Заказчика**

Маслова С.Н.

Подпись



**ФИО
Исполнителя**

Климов А.Л.

Подпись