



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ  
объекта социальной инфраструктуры**

**№ 2**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта МДОУ «Детский сад № 83»
  - 1.2. Адрес объекта Республика Карелия г. Петрозаводск, пр. Октябрьский д.37
  - 1.3. Сведения о размещении объекта:
    - отдельно стоящее здание (сада) 2 этажа, 1032,9 кв. м
    - второе здание (ясли) 2 этажа 570 кв. м
    - наличие прилегающего земельного участка (да): 5104 кв. м
  - 1.4. Год постройки здания (сада) - 1963 г., год постройки здания (ясли) 1969 г. Капитального ремонта в здании яслей не было, в здании сада - 1990г.
  - 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019, капитального
- Сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование согласно учредительных документов, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа «Детский сад комбинированного вида № 83 «Звездочка» (МДОУ «Детский сад № 83»)
  - 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Республика Карелия г. Петрозаводск, пр. Октябрьский д.37
  - 1.8. Основание для пользования объектом договор ссуды
  - 1.9. Форма собственности государственная
  - 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная
  - 1.11. Вышестоящая организация Администрация Петрозаводского городского округа
  - 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Петрозаводск, ул. Ленина д.2

**2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)**

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другие)

Образование

2.2. Виды оказываемых услуг реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования

2.3. Форма оказания услуг: на объекте

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети дошкольного возраста

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 231

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

До образовательного учреждения можно доехать маршрутными автобусами № 4, № 14, № 22, № 19, № 25, № 21. Здание детского сада расположено между остановками ул. Краснофлотская и ул. Мурманская.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

#### 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 150 м

3.2.2. время движения (пешком) 3 мин

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемый (пр. Октябрьский - ул. Краснофлотская); регулируемые, с таймером (пр. Октябрьский - ул. Мурманская)

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: (имеются неровности, ямы)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г.У)

2.	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У)
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-и (Г,У)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-и (Г,У)
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-В
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Данный ОСИ доступен для инвалидов и других МНП условно. Вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения: не оборудован надлежащими поручнями; нет кнопки вызова помощника; первая и последняя ступени на лестнице, а также участки пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами и входами на лестницы и пандусы не имеют рифленые и/или контрастно окраинные поверхности. Пандус наружный отсутствует. Дверь входная и двери внутри здания не оборудованы фиксаторами, предупреждающей и тактильной разметкой. Полотно двери не соответствует требованиям. В тамбуре имеется недопустимый перепад высоты. В холле отсутствуют информационные таблички, предупреждающая и тактильная разметка о препятствиях. Ширина марша лестницы внутри здания не соответствует требованиям. На лестнице внутри здания отсутствуют поручни с двух сторон, отсутствуют контрастные цветовые полосы и тактильные полосы на первой и последней ступенях марша. Пандус на лестницах внутри здания отсутствует (отсутствует возможность установки пандуса). На путях эвакуации отсутствует предупреждающая и тактильная разметка о препятствиях. В кабинетах обслуживания инвалидов имеются пороги в дверных проемах, ширина дверных проемов не соответствует требованиям. Туалетная комната для инвалидов отсутствует. Тактильные, визуальные и акустические средства информации средства информации отсутствуют.

### 4. Управленческое решение

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	технические решения невозможны альтернативной формы обслуживания организация
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	технические решения невозможны организация альтернативной формы обслуживания
8	Все зоны и участки	В рамках текущего и капитального ремонта

\* - указывается один из вариантов (видов работ); не требуется: ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны  
организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2019 и по мере финансирования в рамках исполнения Плана и разумного приспособления

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации  
состояние доступности ОСИ изменится с «ДУ» (доступность условная) до «ДЧ-В» (доступно частично всем)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)  
удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
Согласование в части капитального ремонта

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта  
(наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности Республики Карелия

(дата, наименование сайта, портала)