## Результаты обследования на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МГН муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г. Мурманска детско-юношеская спортивная школа № 4 Наименование объекта

## <u>184635 город Мурманск, район Росляково, ул. Заводская 13/1.</u> *Адрес*

Nº	Структурно-	Значимые барьеры для инвалидов и МГН	Предложения по создан объекта и услуг (до рекон ремо		Состояние доступности			
п/п	зона и элементы	ункциональная (физические, организационные)	Неотложные мероприятия (1 этап)	Отложенные мероприятия (2 этап)	на момент обследова ния	после 1 этапа	после 2 этапа	
1.	Территория, прилегающая к зданию  - Вход (входы) на территорию - Путь (пути) движения на территории - Лестница (наружная) - Пандус (наружный) - Автостоянка и парковка	1.1 Отсутствует информация об ОСИ на въезде на территорию (Все)  1.2 Отсутствует тактильная информация на путях движения о направлении к входу в здание (С-п)  1.3 Отсутствуют выделенные парковочные места для инвалидов (Все)	1.1 Установить информацию об ОСИ на въезде на территорию	1.1 Выделить и обозначить не менее 10% парковочных мест для инвалидов (не менее 1) 1.2 Установить на выделенном парковочном месте информацию о номере телефона ответственного сотрудника для оказания помощи при посадке в транспортное средство и высадке из него 1.3 Организовать сопровождение инвалидов на креслах-колясках и с нарушениями зрения	К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД У - ВНД У - ВНД	К - ДУпп О-н - ДУпп О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДУпп	К - ДУпп О-н - ДУпп О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДУпп	
2.	Вход в здание  - Лестница (наружная)  - Пандус (наружный)  - Входная площадка (перед дверью)  - Дверь (входная)  - Тамбур	2.1 Отсутствие нормативной информации об ОСИ (С-п, С-ч) 2.2 Отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней лестницы (С-ч) 2.3 Порог на входе более 2,5 см (К) 2.4 Отсутствие нормативных	2.1 Установить информацию об ОСИ	2.1 Отрегулировать доводчик 2.2 Нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней 2.3 Нанести контрастную маркировку на прозрачные полотна дверей 2.4 Организовать сопровождение инвалидов на	К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД	К - ДУпп О-н - ДУпп О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДУпп	К - ДУпп О-н - ДУпп О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДУпп	

		поручней на лестнице (О-н, С-		креслах-колясках, с			
		п)		патологией верхних			
		2.5 Доводчик не		конечностей и с нарушениями			
		функционирует (К)		зрения			
		2.6 Отсутствуют тактильные		2.5 Установить информацию в			
		указатели, выполняющие		тамбуре			
		предупреждающую функцию		Тамоуре			
		предупреждающую функцию (С-п)					
		2.7 Неединообразная					
		геометрия ступеней (О-н, С-п,					
		С-ч)					
		2.8 Отсутствие контрастной					
		маркировки прозрачных					
		дверных полотен (С-ч)					
		2.9 У пандусов отсутствуют					
		поручни (К)					
		2.10 Действует система					
		контроля доступа по					
		бесконтактным картам,					
	П	отсутствует обозначение (У) 3.1 Наличие лестницы без	2.1.V	2.1.0	и рип	IC IIX	IC III
3.	Пути движения		3.1 Установить информацию о	3.1 Организовать	К - ВНД	К - ДУпп	К - ДУпп
	внутри здания	поручней (2 ступеньки) (К, О-	направлении пути движения к	сопровождение инвалидов на	О-н - ВНД	О-н - ДУпп	, ,
	- Коридор	н, С-п, С-ч)	зонам целевого назначения и	креслах-колясках, с	О-в - ВНД	О-в - ДУпп	
	(вестибюль, зона	3.2 Отсутствуют тактильные	туалету	патологией верхних	С-п - ВНД	С-п - ДУпп	
	ожидания, галерея,	направляющие и		конечностей и с нарушениями	С-ч - ВНД	С-ч - ДУпп	С-ч - ДУпп
	балкон)	предупреждающие указатели		зрения	Г-п - ВНД	Г-п - ДУпп	
	- Лестница (внутри	для инвалидов по зрению (С-п)		3.2 Нанести контрастную	Г-ч - ВНД	Г-ч - ДУпп	
	здания)	3.3 Отсутствуют нормативные		маркировку на проступь	У - ВНД	У - ДУпп	У - ДУпп
	- Пандус (внутри	поручни на лестницах,		крайних ступеней		, A, IIII	, A, IIII
	здания)	ведущих на 2 этаж (О-н, С-п, С-ч)		3.3 Нанести контрастную			
	- Лифт пассажирский			маркировку на прозрачные			
	(или подъемник)	3.4 Отсутствует информация о		полотна дверей			
	- Дверь - Пути эвакуации (в	направлении пути движения к местам целевого назначения и					
	т.ч. зоны	туалетам (Все)					
	безопасности)	3.5 Лестница не дублируется					
	оезопасности)	пандусами или иными					
		пандусами или иными подъёмными устройствами (К)					
		3.6 Имеются перепады высот					
		(К)					
		3.7 Отсутствует контрастная					
		маркировка крайних ступеней					
		лестниц (С-ч)					
		3.8 Отсутствие контрастной					
		маркировки прозрачных					
		дверных полотен (С-ч)			I		

4.	Зоны целевого назначения здания - Кабинетная форма обслуживания - Зальная форма обслуживания - Прилавочная форма обслуживания	4.1 Высокий уровень прилавка в гардеробе (К) 4.2 Отсутствует тактильная информация для инвалидов по зрению (С-п) 4.3 При оказании услуг не организован сурдоперевод (Г-п) 4.4 Отсутствует индукционная система (Г-ч)	4.1 Организовать сопровождение и помощь инвалидам с нарушениями зрения, а также с патологией верхних конечностей при получении ими услуг	4.1 Организовать размещение инвалидов с нарушениями слуха рядом с источником звука 4.2 Установить информацию при входе в помещения	К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД	К - ДУпп О-н - ДУпп О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДУпп	К - ДУпп О-н - ДУпп О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДУпп
		4.5 Информация о помещениях размещена на дверном полотне (Все) 4.6 Не обеспечена возможность выхода на сцену (К)			I NAME OF THE PROPERTY OF THE	Ye HAV	
5.	Санитарно- гигиенические помещения - Туалетная комната	5.1 Информация о помещении размещена на дверном полотне (Все) 5.2 Отсутствует кнопка вызова персонала (Все) 5.3 Отсутствует откидной поручень рядом с унитазом со стороны свободного пространства (К) 5.4 Допуск в помещение ограничен (Все) 5.5 Отсутствуют крючки для костылей и тростей	5.1 Разместить информацию о туалете	5.1 Установить крючки для костылей и тростей	К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД	К - ДУпп О-н - ДУпп О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДУпп	К - ДУпп О-н - ДУпп О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДУпп
6.	Система информации на объекте - комплексность - единообразие и непрерывность - оповещение о чрезвычайных ситуациях Сайт организации	6.1 Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации, отсутствие информации на ясном языке (Все) 6.2 Система оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации не учитывает особенности восприятия отдельных категорий инвалидов (Г-п, Г-ч) 6.3 Отсутствие дублирования информации тактильными средствами (С-п) 6.4 На сайте нет раздела, касающегося организации доступности учреждения и	6.3 Разместить на сайте сведения об организации доступности учреждения и оказываемых услуг для инвалидов и других МГН	6.1 Обеспечить систему оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учётом особенностей восприятия отдельных категорий инвалидов	К - ВНД О-н - ВНД О-в - ВНД С-п - ВНД С-ч - ВНД Г-п - ВНД Г-ч - ВНД У - ВНД	К - ДУпп О-н - ДУпп О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДУпп	К - ДУпп О-н - ДУпп О-в - ДУпп С-п - ДУпп С-ч - ДУпп Г-п - ДУпп Г-ч - ДУпп У - ДУпп

	оказываемых услуг (Все)				
Пути движения к	7.1 Отсутствует тактильная	7.1 Организовать размещение	К - ВНД	К - ДУпп	К - ДУпп
объекту от	информация для инвалидов по	тактильной	О-н - ВНД	О-н - ДУпп	О-н - ДУпп
остановки	зрению (С-п)	предупредительной	О-в - ВНД	О-в - ДУпп	О-в - ДУпп
		информации (обращение к	С-п - ВНД	С-п - ДУпп	С-п - ДУпп
		администрации района	С-ч - ВНД	С-ч - ДУпп	С-ч - ДУпп
			Г-п - ВНД	Г-п - ДУпп	Г-п - ДУпп
			Г-ч - ВНД	Г-ч - ДУпп	Г-ч - ДУпп
			У - ВНД	У - ДУпп	У - ДУпп

<sup>\* -</sup> заполняется с учетом приложения 5 к Методике

Состояние доступности объекта и услуг для инвалидов и др. МГН	К	О-н	О-в	С-п	С-ч	Г-п	Г-ч	У
- на момент обследования	ВНД							
- после неотложных мероприятий (1-го этапа работ)	ДУпп							
- после отложенных мероприятий (2-го этапа работ)	ДУпп							
- после капитального ремонта / реконструкции (3-го этапа работ)	ДЧ							