



Приложение А.2

УТВЕРЖДАЮ
Начальник ГОСЗН
Удмуртского района
Н.Е.Куликова

" 28 " 09 2015 г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта образовательное учреждение: детский сад
1.2. Адрес объекта 171841 г. Удомля, ул. Левитана д. 9 а

1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2 510 кв. м

- земельный участок: 1,032 кв. м

1.4. Год постройки здания 1990,
последнего капитального ремонта - 2014(кровля бассейн)

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущих - 2015 – 2016,
капитальный - 2016(кровля полностью).

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Дюймовочка», МБДОУ детский сад «Дюймовочка»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 171841 Тверская область г. Удомля, ул. Левитана д. 9 а

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) безвозмездное пользование

1.9. Форма собственности: государственная

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования Администрации Удмуртского района

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 171841 Тверская обл. г. Удомля, ул. Потома, д.22

2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: дошкольное образование

2.2. Виды оказываемых услуг: уход и присмотр в детском саду, образование дошкольников.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 1.5 до 8 лет, взрослые.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения. 2.6. Плановая мощность: посещаемость 180, вместимость 238.

2.7. Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобус № 1, остановка «Магазин «Пятёрочка», личный транспорт

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта _____ 250 _____ м

3.2.2. время движения (пешком) _____ 5 _____ мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4. Перекрестки: нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (бордюры тротуаров, неровности асфальтового покрытия)

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания *

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(г, у)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (у, г,)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (г, у)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ – И(у, г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (г, у)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ –И (г, у)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ – И (г, у)

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	КР
2	Вход (входы) в здание	КР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	КР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	КР
	Санитарно-гигиенические помещения	КР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	КР
	Все зоны и участки	КР

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ
в рамках исполнения плана мероприятий до 2020г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - ДП – В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) -

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата нет

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от " 17 " 09 20 15 г.

2. Акта обследования объекта: № акта

1

от " 24 " 09 20 15 г.

3. Решения Комиссии

от " 24 " 09 20 15 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**

№ 1

Удомельский район "24" 09 2015 г.
Наименование территориального образования субъекта Российской Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта образовательное учреждение (детский сад)
- 1.2. Адрес объекта: 171841, г. Удомля ул. Левитана д.9 а
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2 510 кв. м
- наличие прилегающего земельного участка (да) 1,032 кв. м:
- 1.4. Год постройки здания 1990, последнего капитального ремонта - 2014 (крыля - бассейн).
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2015-2016.
капитального: 2016(крыля полностью)
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Дюймовочка»
МБДОУ детский сад «Дюймовочка»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 171841/Тверская обл. г.Удомля ул. Левитана д.9 а

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: дошкольное образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: уход и присмотр в детском саду, образование дошкольников
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: *дети от 1.5 до 8 лет, взрослые.*

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: *инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения.* 2.6. Плановая мощность: посещаемость вместимость 238.

2.7. Участие в исполнении ИПР ребенка-инвалида: *да*

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобус № 1, остановка «Магазин «Пятёрочка», личный транспорт

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 250 м

3.2.2. время движения (пешком) 5 минут

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути : *да,*

3.2.4. Перекрестки: *нет*

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: *нет*

3.2.6. Перепады высоты на пути: *есть (тротуарные бордюры, неровности асфальтового покрытия)*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – формы обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	ДУ
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов **	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И(г,у)		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И(г,у)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И(г,у)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И(г,у)		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(г,у)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И(г,у)		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И(г,у)		

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	КР
2	Вход (входы) в здание	КР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	КР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	КР
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	КР
8	Все зоны и участки	КР

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ

в рамках исполнения *плана мероприятий до 2020г.*

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ адаптации *ДП - В*

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется. не требуется:

4.4.1. согласование на Комиссии *нет*

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)*

нет

4.4.3. техническая экспертиза: разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией *(собственником объекта)*;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

4.4.6. другое нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъектов Российской Федерации нет

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на	<u>1</u>	л.
2. Входа (входов) в здание	на	<u>2</u>	л.
3. Путей движения в здании	на	<u>2</u>	л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на	<u>2</u>	л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на	<u>1</u>	л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на	<u>2</u>	л.

Результаты фотофиксации на объекте нет на _____ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) нет

Глава Администрации Удомельского района.

руководитель рабочей группы _____

Захаров И.О. Захаров;

заместитель Главы Администрации Удомельского района.

заместитель руководителя рабочей группы _____

А.А. Куро А.А. Куро

специалист отдела социальной и жилищной политики Администрации

Удомельского района, секретарь рабочей группы.

А.В. Матвеев А.В. Матвеев

Члены рабочей группы:

председатель Удомельского отделения ТОО «ВОИ» _____

О.В. Александрова О.В. Александрова

руководитель МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики

Удомельского района» _____

О.В. Баширова О.В. Баширова;


начальник отдела экономики, прогнозирования, инвестиций, потребительского

рынка и муниципального заказа Администрации

Удомельского района _____

В.И. Большакова В.И. Большакова;

заместитель Главы Администрации Удомельского района В.В. Гури
руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройс
Администрации Удомельского района В.В. Иванов;
начальник Управления образования Администрации Л.Н. Корнилова;
Удомельского района И.Б. Михайлова;
руководитель отдела по строительству, архитектуре, транспорту, связ
дорожной деятельности и лесному контролю Администрации
Удомельского района Е.С. Поспелова;
руководитель Тверского регионального отделения Общероссийск
общественной организации инвалидов
«Всероссийское общество глухих» С.Ю. Ибрагимова
руководитель Тверской ООО Общероссийской общественной организац
инвалидов «Всероссийское Ордена Трудового Красного Знамени Общест
слепых» А.Б. Трегуб ;
руководитель ТОО ООО «Всероссийское общество
инвалидов» А.Ф. Шкутков .



I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида «Дюймовочка».
г. Удомля тверская обл. ул. Левитана д.9 а

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	ЕСТЬ			Отсутствие асфальтового покрытия, доступными элементами информации	все	Восстановление асфальтового покрытия. Оборудовать территорию доступными элементами информации	КР
1.2	Путь (пути) движения на территории	ЕСТЬ			Отсутствие асфальтового покрытия, доступными элементами информации	К, С, О	Установка тактильных средств обозначений. Выровнять асфальтовое покрытие	КР
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	НЕТ						
1.5	Автостоянка и парковка	НЕТ			Отсутствие знаков для автостоянки	все	обустройство парковки. установка знаков	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне						п. 1.1, 1.2, 1.5	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вкл работы) <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (г.у)			К.Р.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида «Дюймовочка».
г. Удомля тверская обл. ул. Левитана д.9 а

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	В ра
2.1	Лестница (наружная)	ЕСТЬ			Ступеньки выше 0,12м, отсутствуют бортики, поручни отсутствие кнопки вызова помощника на входе, тактильных обозначений на ступенях лестницы, отсутствие противоскользящего покрытия.	О,К,С	Отремонтировать ступени с учетом увеличения ширины ступеней до 0,4м и высоту подъемов ступени — уменьшить до 0,12 м Установить бортики высотой не менее 0,02 м по боковым краям ступени. Установить поручни, в т.ч. и разделительные на лестнице с учетом требования ГОСТ Р 51261 Установка кнопки вызова помощника на входе, тактильных обозначений на ступенях лестницы. Установка противоскользящего покрытия.	К
2.2	Пандус (наружный)	НЕТ			отсутствует	к	Установить пандус	К
2.3	Входная площадка (перед дверью)	ЕСТЬ			Отсутствует выравнивание поверхности площадки, отсут	К,с,о	Выравнивание поверхности площадки, устройство бортиков,	К

				ствую бортики. Отсутствует противоскольз шее покрытие, отсутствуют тактильные средства и обозначения		Установка противоскольз яще го покрытия. Установка тактильных средств и обозначений
2.4	Дверь (входная)	ЕСТЬ		Порог более 0,025м. Отсутствуют доступными элементами информации	К.С.О	срезать порог (высоту).оборудов ать доступными элементами информации
2.5	Тамбур	ЕСТЬ		Отсутствует противоскольз яще покрытие, отсутствуют тактильные средства и обозначения		Установка противоскольз яще го покрытия. Установка тактильных средств и обозначений
	ОБЩИЕ требования к зоне					П. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***>к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход (входы) в здание	Дч-и (о, у)			К.Р.

 <*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида «Дюймовочка».
г. Удомля тверская обл. ул. Левитана д.9 а

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значим о для инва-лида /ка-тегори я)	Содер-жание	Вс ра
3.1	Коридор	ЕСТЬ			Отсутствует система оповещения при пожаре синхронной (светозвук овой сигнализацией для инвалидов, светильники на светодиодные повышающие уровень освещенности. розетки и выключатели на расстоянии 0,8см от пола, тактильные средства, информационные	все	Оснастить систему оповещения при пожаре синхронной (светозвуков ой сигнализацией для инвалидов, заменить светильники на светодиодные повышающие уровень освещенности. Установить розетки и выключатели на расстоянии 0,8см от пола. Установить тактильные средства, информационные	К
3.2	Лестница (внутри здания)	ЕСТЬ			Отсутствуют непрерывные поручни на лестницах, предусмотреть рельефное обозначение этажей на верхней поверхности поручней, тактильные средства информации, Ширина проступей 30см	все	Установить непрерывные поручни на лестницах, предусмотреть рельефное обозначение этажей на верхней поверхности поручней, тактильные средства информации. Увеличить ширину проступей.	К
3.3	Ландус (внутри здания)	НЕТ					Приобрести гусеничный ползавик	К
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	НЕТ						
3.5	Дверь	ЕСТЬ			Двери менее 0,9м. Пороги более 0,025м		Расширить двери до 0,9м. Устранить пороги и перепады высот пола. Заменить двери на полотно с прозрачным ударопрочным материалом и предусмотреть защитную противударную полосу не менее 0,36 м. от пола. Установить	

3.5	Дверь	ЕСТЬ		Двери менее 0,9м. Пороги более 0,025м		Расширить дверные проёмы до 0,9м. Устранить пороги и перепады высот пола. Заменить двери на полотно с прозрачным, ударопрочным материалом и предусмотреть защитную противоударную полосу не менее 0,36 м. от пола. Установить фиксаторы одностороннего действия и доводчики, обеспечивающие задержку автоматического закрывания дверей. Оснастить двери соответствующими ручками, форма которых позволяет управлять ими одной рукой, установить тактильные средства, информационные таблички	КР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	ЕСТЬ		Отсутствие поручней, тактильных средств информации на пути эвакуации. Порог более 0,025м (0,05м)	К, О, С	Устройство поручней, тактильных средств информации на пути эвакуации. Демонтаж порогов.	КР
	ОБЩИЕ требования к зоне					П. 3.1 П. 3.2 П. 3.5 П. 3.6	

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (г,у)			КР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВИД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида «Дюймовочка».

г. Удомля тверская обл. ул. Левитана д.9 а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть			Порог более 0,025м (0,05м) дверной блок менее 0,9 отсутствие зон для маломобильных групп населения отсутствие тактильных средств и информационных	все	Демонтаж порогов, замена дверных блоков согласно нормам СНиП, устройство зон для маломобильных групп населения устройство тактильных средств информации.	Кап льн рем
4.2	Зальная форма обслуживания	НЕТ			отсутствие поручней, ремонт лестничного марша и площадки согласно норм СНиП, устройство индукционного контура, зоны размещения, индивидуальные шкафчики тактильных обозначений на ступенях лестницы	с.г.К.О	Оборудовать актовом зале не менее 4% кресел вмонтированными системами индивидуального прослушивания. Заменить покрытие в спортивном зале антискользким. Устройство поручней, ремонт лестничного марша и площадки согласно норм СНиП, устройство индукционного контура, зоны размещения.	Кап льн рем - во ль ев, аль пери и не фор

							индивидуальные шкафчики тактиль- ных обозначений на ступенях лестницы
4.3	Прилавочная форма обслуживания	НЕТ					
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	НЕТ					
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	НЕТ					
	ОБЩИЕ требования к зоне						П.4.1,4.2

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ -И (У.Г)			КР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида «Дюймовочка».

г. Удомля тверская обл. ул. Левитана д.9 а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Вид работ
5.1	Туалетная комната	ЕСТЬ			Отсутствуют специальные поручни в туалетах, бесконтактные смесители, кнопки смывов на боковой стене, звуковой сигнал, тактильные напольные направляющие, тактильные мнемосхемы.	все	Оборудовать специальными поручнями туалеты, установить бесконтактные смесители, установить кнопки смывов на боковой стене, звуковой сигнал, тактильными напольными направляющими, тактильными мнемосхемами.	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет			отсутствие спец. шкафчиков, зон для маломобильных групп, тактильные напольные направляющие, тактильные мнемосхемы, тактильные номерки на шкафчиках	все	Устройство спец. шкафчиков, зон для маломобильных групп, тактильными напольными направляющими, тактильными мнемосхемами, номерками на шкафчиках	
	ОБЩИЕ требования к зоне					5.1, 5.3		

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <*> (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ - и (г.у)			Капитальный ремонт.

							индивидуальные шкафчики тактильных обозначений на ступенях лестницы
4.3	Прилавочная форма обслуживания	НЕТ					
4.4	Форма обслуживания с перемещением маршрута по	НЕТ					
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	НЕТ					
	ОБЩИЕ требования к зоне						П.4.1,4.2

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		N на плане	N фото	
Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ - И (У,Г)			КР

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида «Дюймовочка».

г. Удомля тверская обл. ул. Левитана д.9 а

N п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		Ви. раб
		есть/ нет	N на плане	N фото	Содер- жание	Значимо для инва- лида (ка- тегори)	Содер- жание	Ви. раб	
6.1	Визуальные средства	НЕТ			Отсутствует наглядная информация, телевизор с информацией или бегущая строка, визуальное табло, вывески, указатели.	все	наглядная информация, телевизор с информацией или бегущая строка, визуальное табло, вывески, указатели	Ин- дуа- ое реш е с	
6.2	Акустические средства	есть			В коридорах отсутствуют звуковые средства информации (радио) Система оповещения при пожаре не оснащена синхронной светозвуковой сигнализацией. Замкнутые помещения не оборудованы двусторонней связью	Г, С	Обеспечить коридоры звуковыми средствами информации (радио) Оснастить систему оповещения при пожаре синхронной (светозвуковой) сигнализацией Оборудовать двусторонней связью замкнутые помещения	Ин- дуа- ое реш е с	
6.3	Тактильные средства	НЕТ			отсутствие тактильных средств, маркировки помещений	С	Установить предупредительную рифленную (или контрастно-окрашенную) поверхность перед лестницами, поворотами, в т.ч. на территории. Приобретение и установка тактильных средств, маркировка помещений	Ин- дуа- ое реш е с	
	ОБЩИЕ требования к зоне						П. 6.1,6.2,6.3		

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к <u>пункту 3.4</u> Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к <u>пункту 4.1</u> Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	Дч-и (г,у)			Индивидуальное решение с ТСП.

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____



УТВЕРЖДАЮ

Заведующая МБДОУ детский сад «Дюймовочка»

“ 17 ” 09

20 15 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: образовательное учреждение (детский сад).
- 1.2. Адрес объекта 171841 Тверская область, г. Удомля, ул. Левитана д. 9 а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 2510 кв. м
- земельный участок: 1,032 кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1990, последнего капитального ремонта 2008 –
кровля,
2014 г.
(кровля
бассейн)
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2016 – 2017 г., капитального 2015 - 2016 г. (кровля полностью)
сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида «Дюймовочка», МБДОУ детский сад «Дюймовочка»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 171841 Тверская область г. Удомля, ул. Левитана д. 9 а
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) безвозмездное пользование.
- 1.9. Форма собственности государственная.

- 1.10. Территориальная принадлежность муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управление образования Администрации Удомельского района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 171841 Тверская обл. г. Удомля, ул. Попова, д. 22

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности: дошкольное образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг уход и присмотр в детском саду, образование дошкольников.
- 2.3. Форма оказания услуг: на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 1,5 до 8 лет.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями умственного развития.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость – 180, вместимость – 238.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида – да.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

- 3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом Автобус № 1, остановка «Магазины «Пятёрочка», личный транспорт, наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет.
- 3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 250м
- 3.2.2. время движения (пешком) 5 мин.
- 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да.
- 3.2.4. Перекрестки: нет
- 3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: есть (бордюры тротуаров, неровности асфальтового покрытия).
- Их обустройство для инвалидов на коляске: нет.
- 3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ

3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	КР
2	Вход (входы) в здание	КР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	КР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	КР
5	Санитарно-гигиенические помещения	КР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с ТСР,
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	КР
8	Все зоны и участки	КР

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи
уполномоченного представителя объекта)*