



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Карелия**

г. Петрозаводск, ул. Дзержинского, д. 9, "телефон доверия" 79-99-99, тел. 78-28-51, факс 78-50-01
E-mail: emercomkarel@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 25а, тел. 730232, факс 730241, тел. доверия 79-99-99,
E-mail: ugpnkarelia@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Прионежского района

185001, г. Петрозаводск, ул. Калевалы, д.10, тел. (8142) 73-02-50, тел. доверия 79-99-99, e-mail: gpn_prio@mail.ru

**Предписание № 52-9/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальному общеобразовательному учреждению «Шуйская средняя общеобразовательная школа № 1»
(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по

в лице директора Анастасьева Андрея Борисовича.
устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Прионежского района по пожарному
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа

надзору, начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Прионежского района уп-
государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

равления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Респуб-
лике Карелия Тянвина Максима Геннадьевича от 19.11.2018 года № 52-9

в период с 12 часов 30 минут по 13 часов 30 минут 23 ноября 2018 года и с 14 часов 00 минут по 14 часов 30
(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН

минут 27 ноября 2018 года главным государственным инспектором Прионежского района по пожарному над-
проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

зору, начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы Прионежского района
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по

Республике Карелия Тянвиным Максимом Геннадьевичем проведена плановая проверка здания детского
сада, территории и имущества муниципального общеобразовательного учреждения «Шуйская средняя
общеобразовательная школа № 1» по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, п. Шуя, ул.
Советская, д. 3, совместно с директором Анастасьевым Андреем Борисовичем.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|--|---|--|--|
| 1 | Двери эвакуационных выходов на путях эвакуации из групп расположенных на 2-ом этаже, открываться не по направлению выхода из здания. | ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ст. 52 «Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов: ... 2) устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;...» СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.6. «Двери эвакуационных выходов и другие двери на путях эвакуации должны открываться по направлению выхода из здания» | 01.08.2019 | |

| | | | | |
|---|--|--|------------|--|
| 2 | Кабельные линии АУПС и СОУЭ выполнены проводами без маркировки, отражающей характеристики пожарной опасности | <p>п. 4.1 СП 6.13130.2009 «Электроприемники систем противопожарной защиты (СПЗ) должны относиться к электроприемникам I категории надежности электроснабжения, за исключением электродвигателей компрессоров, дренажных насосов, насосов подкачки пенообразователя, которые относятся к III категории надежности электроснабжения.»;</p> <p>п. 4.8 «Кабельные линии и электропроводка, систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода, лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны в зданиях и сооружениях должны сохранять работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и полной эвакуации людей в безопасную зону.», 4.9 «Работоспособность кабельных линий и электропроводок СПЗ в условиях пожара обеспечивается выбором вида исполнения кабелей и 4 проводов, согласно ГОСТ Р 53315, и способом их прокладки. Время работоспособности кабельных линий и электропроводок в условиях воздействия пожара определяется в соответствии с ГОСТ Р 53316.» СП 6.13130.2013, разд. 6 ГОСТ 31565-2012</p> | 01.08.2019 | |
| 3 | Планы эвакуации при пожаре не отвечают требованиям ГОСТ Р 12.2.143-2009 "Системы фотолюминесцентные эвакуационные" | ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ч. 2 ст. 53 «Для обеспечения безопасной эвакуации людей должны быть: 3) ... управление движением людей по эвакуационным путям (в том числе с использованием световых указателей, звукового и речевого оповещения)» ГОСТ Р 12.4.026-2001 п. 6.1.4 «Знаки пожарной безопасности, размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности и знак безопасности ЕС 01 (таблица И.2) должны быть выполнены с применением фотолю-минесцентных материалов по ГОСТ Р 12.2.143-2009» | 01.08.2019 | |
| 4 | На остекленных дверях в детском саду отсутствуют защитные решетки до высоты не менее 1,2 м. | Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 8.2.6. На остекленных дверях в детских садах должны предусматриваться защитные решетки до высоты не менее 1,2 м. | 01.08.2019 | |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Начальник ОНД Прионежского района Тянявин Максим Геннадьевич


(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

27 ноября 2018 года

Предписание для исполнения получил:

Директор Анастасьев Андрей Борисович

27 ноября 2018 года



(подпись)

(подпись)