

А К Т

осеннего осмотра зданий и сооружений

« 01 » \_\_\_\_\_ 2020 г.

1. Название здания (сооружения) МБОУ «Детский сад. Мещушка»
2. Адрес Ул. Амурская д. 2
3. Владелец (балансодержатель) \_\_\_\_\_
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) \_\_\_\_\_
5. Год постройки 1988
6. Материал стен бетонные блоки
7. Этажность 3

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя: Мещушко Т.А. - заведующая

Членов комиссии:

1. Завхоз Бушова И.
2. Рабочий Пономарев М.И.
3. Александр - Высокосов Р.А. 4. Самехина - Пармеев К.У.

Представителей:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_

проверку готовности МБОУ «Детский сад. Мещушка» произвела  
(наименование здания (сооружения))

по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерных оборудования:

- а) кровля хорошее
- б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) хорошее
- в) фасад и наружные водостоки удовл.
- г) проемы удовл.
- д) внутренние помещения удовл.
- е) отмостки и благоустройство удовл.
- ж) отопление, элеваторные узлы и бойлерные удовл.
- з) местное отопление, дымоходы удовл.
- и) электроснабжение и освещение хорошее.
- к) оборудование, инженерные устройства хорошее
- л) оборудование, инженерные устройства хорошее

2. Обеспеченность:

- а) уборочным инвентарем отм.

3. Выполнение противопожарных мероприятий: хорошо

Выводы и предложения здание д/с. к темпуратамне  
в зимних условиях холово.

Подписи:

Председатель комиссии:

*Игорь Викторович Г. С.*

Члены комиссии:

*Александрович*  
*Иванович*  
*Александрович*