

АКТ

Общего весеннего осмотра здания (сооружения)

И. Кандрго

«25» 05. 2011 г.

1. Название здания (сооружения) МБДОУ «Детский сад «Машушка»

2. Адрес ул. Осеннейская д. 2

3. Владелец (балансодержатель) МР «Томпонский район»

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) МБДОУ «Д/с «Машушка»

5. Год постройки 1988

6. Материал стен бетонные плиты

7. Этажность 3

8. Наличие подвала —

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя: Михвиженко Г.А. - заведующая

Членов комиссии:

1. Трушева И. - завхоз

2. Покочарев М.М. - рабочий

3. Паршев К. Ч. - советский, Торгонцов Р.А. - электрик

Представителей:

1. _____

2. _____

произвела осмотр здание детского сада по вышеуказанному адресу

(наименование здания(сооружения))

№	Наименование конструкций, оборудования, устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых рекомендуемых работ	Сроки и исполнители
1.	Благоустройство	<u>хорошо</u>		

2.	Фундаменты (подвал)	—		
3.	Несущие стены (колонны)	удовл.		
4.	Перегородки	удовл.		
5.	Балки (фермы)	удовл.		
6.	Перекрытия	хор.		
7.	Лестницы	хор.		
8.	Полы	хор.		
9	а) окна	отл.		
10.	б) двери, ворота	удовл.		
11.	Кровля	удовл.		
12.	Наружная отделка:	хорош.		
13.	а) водоотводящие устройства			
14.	б) архитектурные детали			
15.	Внутренняя отделка	хор.		
16.	Система отопления	хор.		
17.	Система водоснабжения	хор.		
18.	Система водоотведения	хор.		
19.	Санитарно-технические устройства	хор.		
20.	Вентиляция	удовл.		
21.	Электроснабжение, освещение	хорош.		
22.	Технологическое оборудование			
23.	и другое	хорошо		

В ходе общего осмотра произведены:

Выводы и предложения: заменить ограждение кровли,
в целом выводом наименьшим удовлетво-
рительное

Подписи:

Председатель комиссии:

И. Любименко Г. 9.

Члены комиссии:

завхоз Туршова М. Ф. [подпись]
рабочий Юмашев М. Н. [подпись]
электрик Тарыхов Р. А. [подпись]