

АКТ 04

Общего весеннего осмотра здания (сооружения)

п. Камдига

« 14 » мая 2022 г.

1. Название здания (сооружения) МБДОУ «Детский сад „Мишутка“
2. Адрес п. Камдига ул. Асиинская д. 2
3. Владелец (балансодержатель) МР «Томпонский район»
4. Пользователи (наниматели, арендаторы) МБДОУ «Д/с „Мишутка“
5. Год постройки 1988
6. Материал стен бетонные плиты
7. Этажность 3
8. Наличие подвала —

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя: Митвищенко Т.А. - заведующая

Членов комиссии:

1. Буменова Т.К. - завхоз
2. Коммарева М.Н. - рабочий
3. Карнеев Н.У. - сантехник, Райзель В.В. - электрик

Представителей:

1. _____
2. _____

произвела осмотр здания детского сада по вышеуказанному адресу
(наименование здания(сооружения))

№	Наименование конструкций, оборудования, устройств	Оценка состояния, описание дефектов	Перечень необходимых рекомендуемых работ	Сроки и исполнители
1.	Благоустройство	хорошо		

2.	Фундаменты (подвал)	—		
3.	Несущие стены (колонны)	удовл.		
4.	Перегородки	удовл.		
5.	Балки (фермы)	удовл.		
6.	Перекрытия	удовл.		
7.	Лестницы	удовл.		
8.	Полы	хорошо		
9.	а) окна	хорошо		
10.	б) двери, ворота	хорошо		
11.	Кровля	удовл.		
12.	Наружная отделка:	удовл.		
13.	а) водоотводящие устройства	удовл.		
14.	б) архитектурные детали	удовл.		
15.	Внутренняя отделка	хорошо		
16.	Система отопления	удовл.		
17.	Система водоснабжения	хорошо		
18.	Система водоотведения	хорошо		
19.	Санитарно-технические устройства	удовл.		
20.	Вентиляция	хорошо		
21.	Электроснабжение, освещение	хорошо		
22.	Технологическое оборудование			
23.	и другое			

В ходе общего осмотра произведены:

Выводы и предложения: наружная лестница главного входа
предметов кверсу из за выпирания своей, поэтому
для решения рассмотреть

Подписи:



Председатель комиссии:

Либенкина И.В.

Члены комиссии:

Бурцова Н.К.

Домошарев И.И.

Карниев К.У. ✓

Раицель В.В. ✓