

**ПАСПОРТ**  
Общественное здание  
**1. Информация об объекте**

Наименование МБДОУ № 21

Тип объекта И другие объекты образования и науки

Место нахождения (адрес) Приморско-Ахтарский р-н ст-ца. Приазовская Коммунистическая 8

Форма собственности объекта

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2347007599

Телефон:

Количество этажей здания 1, этаж расположения объекта 1

Комментарий:

Плановая дата обследования: 04.2019

Фактическая дата обследования: 25.04.2019

Организация: МБДОУ № 21

Должностная: Заведующая

ФИО: Асташина Светлана Евгеньевна

## 2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов<sup>1</sup>

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов <sup>2</sup>	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания <sup>1</sup> / Замечания по несоответствию
<b>Участки и территории</b>					
<b>Вход на территорию</b>					
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8; 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Соответствует	
<b>Вход</b>					
Лестница на входе наружная					
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Не требуется	
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Не требуется	
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Ширина ступеней	О, С	35 - 40	п. 4.1.12	Соответствует	

<sup>1</sup> Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

<sup>2</sup> К - инвалиды-колясочники, О - инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата, С - инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху

Единообразная геометрия ступеней	О, С	см. наличие	п. 4.1.12	Соответствует	
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе					
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Не требуется	В соответствии с градостроительным заключением данное мероприятие выполнить не представляется возможным
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Не требуется	В соответствии с градостроительным заключением данное мероприятие выполнить не представляется возможным
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15	Не требуется	В соответствии с градостроительным заключением данное мероприятие выполнить не представляется возможным
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Не требуется	В соответствии с градостроительным заключением данное мероприятие выполнить не представляется возможным
Поручни пандуса, (непрерывная)	К, О	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ	Не требуется	В соответствии с градостроительным

поверхность по всей длине)			Р 51261)		заклучением данное мероприятие выполнить не представляется возможным
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Не требуется	В соответствии с градостроительным заключением данное мероприятие выполнить не представляется возможным
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15	Не требуется	В соответствии с градостроительным заключением данное мероприятие выполнить не представляется возможным
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Не требуется	В соответствии с градостроительным заключением данное мероприятие выполнить не представляется возможным
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13	Не требуется	
Дверь входная наружная					
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Высота порога двери	К	не более	п. 5.1.4	Соответствует	

Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	1,4 см. наличие	п. 5.1.5	Не требуется	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)					
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует	
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	п. 5.2.7	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	п. 5.2.7	Соответствует	
Зона оказания услуги					

Обслуживание в кабнете					
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2; 6.1.8	Соответствует	
Высота порога	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	п. 7.1.9	Соответствует	
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.2.2	Соответствует	
Санитарно-гигиеническое помещение					
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	п. 5.3.2	Не требуется	В соответствии с градостроительным заключением данное мероприятие выполнить не представляется возможным
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	п. 5.3.6	Не требуется	В соответствии с градостроительным заключением данное мероприятие выполнить не представляется

Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x 1,8 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не требуется	возможным В соответствии с градостроительным заключением данное мероприятие выполнить не представляется возможным
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не требуется	В соответствии с градостроительным заключением данное мероприятие выполнить не представляется возможным
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не требуется	В соответствии с градостроительным заключением данное мероприятие выполнить не представляется возможным
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не требуется	В соответствии с градостроительным заключением данное мероприятие выполнить не представляется возможным
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Не требуется	В соответствии с градостроительным заключением данное мероприятие выполнить не представляется возможным
Система тревожной сигнализации.	К	наличие	п. 5.3.6	Не требуется	В соответствии с градостроительным

обеспечивающая связь с персоналом					заклЮчением данное мероприятие выполнить не представляется возможным
Средства информации					
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.1	Соответствует	
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.8	Соответствует	
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Соответствует	
Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется	



Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	+	+	#
Вход	+	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	#	+	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	#	#	#	#
Средства информации	+	#	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен	X*	X	X	X	X
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	В соответствии с градостроительным заключением данное мероприятие выполнить не представляется возможным
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	

Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	В соответствии с градостроительным заключением данное мероприятие выполнить не представляется возможным
Средства информации	

« 25 » апреля 2019 г.  
Дата составления Паспорта

Специалист 3 разряда  
Должность лица, составившего Паспорт

  
\_\_\_\_\_

Николаенко А.Н.  
Ф.И.О.

Верно: *Бриснов*  
специалист 3 разряда отдела по  
вопросам мер социальной поддержки  
и социального обслуживания  
отдельных категорий и групп  
населения, УСЗН в Приморско-  
Ахтарском районе  
А.Н. Николаенко

