

**Макаренко
Елена Юрьевна**

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование МБДОУ № 25

Тип объекта И другие объекты образования и науки

Место нахождения (адрес) Приморско-Ахтарский р-н ст-ца. Боролинская ул. Победы 24

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

(фамилия, имя, отчество, наименование, адрес, место проживания, ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(составитель, адресатор, наименование, код, дата, процедура(ы))

ИНН: 2347009620

Телефон:

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1

Комментарий:

Плановая дата обследования: 04.2019

Фактическая дата обследования: 23.04.2019

Организация: МБДОУ № 25

Должность лица: Заведующая

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональная зона / элемент объекта	Категория инвалидов ²	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ³ / Замечания по несоответствию
Участки и территории					
Вход на территорию					
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8; 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Соответствует	
Вход					
Лестница на входе наружная					
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Соответствует	
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Соответствует	
Высота подъема	О, С	12 - 15	п. 4.1.12	Соответствует	

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуальная редакция в редакции СП 59.13330.2012»

² К - инвалиды по зрению; О - инвалиды по слуху; С - инвалиды по речи; П - инвалиды по интеллекту; И - инвалиды по физическим функциям

ступеней						
Ширина ступеней	О, С	см. 35 - 40 см.	п. 4.1.12	Соответствует		
Едиобразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	Соответствует		
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе						
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Не требуется	В соответствии с градостроительным заключением данное мероприятие выполнить не представляется возможным	
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Не требуется	В соответствии с градостроительным заключением данное мероприятие выполнить не представляется возможным	
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15	Не требуется	В соответствии с градостроительным заключением данное мероприятие выполнить не представляется возможным	
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Не требуется	В соответствии с градостроительным заключением данное	

Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	Не требуется	мероприятие выполнить не представляется возможным В соответствии с градостроительным заключением данное мероприятие выполнить не представляется возможным
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Не требуется	В соответствии с градостроительным заключением данное мероприятие выполнить не представляется возможным
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15	Не требуется	В соответствии с градостроительным заключением данное мероприятие выполнить не представляется возможным
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Не требуется	В соответствии с градостроительным заключением данное мероприятие выполнить не представляется возможным
Польемник; дублирующий наружную лестницу на	К	наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13	Не требуется	В соответствии с градостроительным заключением данное мероприятие выполнить не представляется возможным

входе (при высоте подьема более 3,0 м.)						
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)						
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует		
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует		
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует		
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Соответствует		
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	п. 5.2.7	Соответствует		
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	п. 5.2.7	Соответствует		
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)						

Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С		наличие	п. 5.2.9	Соответствует	
Поручни с двух сторон лестницы	О, С		наличие	п. 5.2.15	Соответствует	
Поручни на высоте	О, С		90 см.	п. 5.2.15	Не требуется	
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О, С		не менее 30 см.	п. 5.2.10	Не требуется	
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С		наличие	п. 5.2.16	Не требуется	
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверху и внизу	С		наличие	п. 5.2.10	Не требуется	
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С		наличие	п. 5.2.12	Не требуется	
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги)						
Высота одного подъема	К, О		не более 0,8 м.	п. 5.2.13	Не требуется	В соответствии с градостроительным законодательством включением данного мероприятия выполнить не

Уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	п. 5.2.13	Не требуется	представляется возможным В соответствии с градоостроительным заключением данное мероприятие выполнить не представляется возможным
Уклон при передаче высот 20 см. и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	п. 5.2.13	Не требуется	В соответствии с градоостроительным заключением данное мероприятие выполнить не представляется возможным
Горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончаниях пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м.	п. 5.2.13	Не требуется	В соответствии с градоостроительным заключением данное мероприятие выполнить не представляется возможным
Поручни вдоль обеих сторон пандуса	К, О	наличие	п. 5.2.15	Не требуется	В соответствии с градоостроительным заключением данное мероприятие выполнить не представляется возможным
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 5.2.15	Не требуется	В соответствии с градоостроительным заключением данное мероприятие выполнить не представляется возможным

Поручни вдоль обеих сторон пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 5.2.15	Не требуется	представляется возможным В соответствии с градостроительным заключением данное мероприятие выполняется не представляется возможным
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 5.2.15	Не требуется	В соответствии с градостроительным заключением данное мероприятие выполняется не представляется возможным
Поручни вдоль обеих сторон пандуса (горизонтальное завышение поручня сверху и внизу с нетравмирующим окончанием)	К, О, С	не менее 30 см.	п. 5.2.15,	Не требуется	В соответствии с градостроительным заключением данное мероприятие выполняется не представляется возможным
Различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты)	С	наличие	п. 5.2.14	Не требуется	В соответствии с градостроительным заключением данное мероприятие выполняется не представляется возможным
Польемник, дублирующий внутреннюю лестницу.	К, О	наличие	п. 5.2.13	Не требуется	В соответствии с градостроительным заключением данное

при передаче высот более 3,0 м.						мероприятие выполнить не представляется возможным
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)						
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует		
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.1	Соответствует		
Контрастная маркировка прозрачных подотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Соответствует		
Зона оказания услуги						
Обслуживание в кабинете						
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2; 6.1.8	Соответствует		
Высота порога	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует		
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2	Не требуется		
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Не требуется		
Ширина и высота	К	не	п. 7.1.9	Не требуется		

проема стола для ног			менее 0,75 x 0,49 м.			
Пространство для разворота кресла-коляски	К		диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.2.2	Не требуется	
Санитарно-гигиеническое помещение						
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К		7% (но не менее 1)	п. 5.3.2	Соответствует	В соответствии с техническим заключением данное мероприятие выполнить не представляется возможным
Знак доступности кабины для инвалидов	К		наличие	п. 5.3.6	Соответствует	В соответствии с техническим заключением данное мероприятие выполнить не представляется возможным
Размер кабины (ширина x глубина)	К		не менее 1,65 x 1,8 м.	п. 5.3.3; рис. Д.11	Соответствует	В соответствии с техническим заключением данное мероприятие выполнить не представляется возможным
Ширина двери кабины	К		не менее 0,9 м.	п. 5.3.3; рис. Д.11	Соответствует	В соответствии с техническим заключением данное мероприятие выполнить не представляется возможным

Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	п. 5.3.3; рис. Д.11	Соответствует	представляется возможным В соответствии с техническим заключением данное мероприятие выполнить не представляется возможным
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.3.3; рис. Д.11	Соответствует	В соответствии с техническим заключением данное мероприятие выполнить не представляется возможным
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	п. 5.3.3; рис. Д.11	Соответствует	В соответствии с техническим заключением данное мероприятие выполнить не представляется возможным
Система предожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	п. 5.3.6	Соответствует	В соответствии с техническим заключением данное мероприятие выполнить не представляется возможным
Средства информации					
Обозначение специальными символами доступных	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.1	Соответствует	

элементов здания, указатели направления движения						
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.8	Соответствует		
Знаки и указатели в зонах движения в дальних помещениях на высоте	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Соответствует		
Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется		
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется		

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности			
	Доступен К	Недоступен О	Недоступен С	Недоступен Г
Участки и территории	+	+	+	#
Вход	#	+	+	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	+	+	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	#	#
Средства информации	+	#	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (суждено отметить знаком «Х»)

Объект доступен	Объект недоступен	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
			К	О	С	Г
Х*			Х			
Объект доступен						
Объект недоступен						

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональная зона объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	В соответствии с градостроительным заключением данное мероприятие выполнить не представляется возможным

Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	В соответствии с техническим заключением данное мероприятие выполнить не представляется возможным
Средства информации	

« 23 » апреля 2019 г.

Дата составления Акта

Специалист 3 разряда

Де пометка акта составляется в 2 экземплярах

Николаенко А.И.
Ф.И.О.

Верно: *Б. С. М. М. В.*
специалист 3 разряда отдела по
вопросам мер социальной поддержки
и социального обслуживания
отдельных категорий и групп
населения, УСЗН в Приморско-

Ахтарском районе
А.И. Николаенко *(подпись)*

