

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления образования
администрации Тамбовского
муниципального округа



И.И. Печняк
2023г.

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МОУ Тамбовская СОШ
Филиал с. Придорожное



Е.В. Лапина
2023г.

Акт обследования
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 2

Амурская область

Наименование территориального
образования субъекта РФ

«04» сентября 2023 г.

- 1.1. Наименование (вид) объекта **Школа**
- 1.2. Адрес объекта **676955 Амурская обл., Тамбовский м.о., с. Придорожное, ул. Ленина, дом 2**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажей, 2794,3 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **2300** кв.м
- 1.4. Год постройки здания **1972**, последнего капитального ремонта **нет**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущего 2023**

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **муниципальное общеобразовательное учреждение Тамбовская средняя общеобразовательная школа филиал село Придорожное (МОУ Тамбовская СОШ филиал с. Придорожное)**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **676950, Амурская область, Тамбовский муниципальный округ, село Тамбовка, улица Ленинская 104**
- 1.8. Основание для пользования объектом (**оперативное управление**)
- 1.9. Форма собственности (**государственная**) _____
- 1.10. Территориальная принадлежность **муниципальная**
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*)
Управление образования администрации Тамбовского муниципального округа
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **Амурская область с. Тамбовка, ул. Калининская, дом 45б**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности **образование**
- 2.2 Виды оказываемых услуг **Предоставление образовательных услуг без обеспечения проживания.**
- 2.3 Форма оказания услуг: **на объекте**
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети 6,5 – 18 лет,**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития**
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость количество обслуживаемых в день – **107 чел.**, вместимость – **320 чел.**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) _____ да _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

школьный автобус - село Привольное – село Придорожное

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **50 м**

3.2.2 время движения (пешком) **1 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути **нет**,

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемые; нет**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная;*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать _____)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* (_____)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	«ДУ»
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«ДУ»

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (ГУ), ВНД (С), ДУ (КО)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (КСОГУ)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (КСОГУ)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВДН (СКО), ДУ (ГУ)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧИ (КОУ), ВНД (ГС)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ (ОГСУ), ВНД (К)

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: состояние доступности объекта оценено как организованная доступность, что обеспечивает полноценное нахождение на объекте

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ТР
2	Вход (входы) в здание	Приведение в соответствии со СНиП входной зоны
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Установка дополнительных боковых поручней по ходу лестницы
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Приведение в соответствие со СНиП по мере поступления средств
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Приведение в соответствие со СНиП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	КР
8	Все зоны и участки	

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: план адаптации учреждения от 2023 г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации
ДЧ-И (КГСОУ)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения **требуется**, не требуется *(нужное подчеркнуть)*:

4.4.1. согласование на Комиссии *(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)*

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)* **нет**

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации - _____;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)- _____;

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на <u>1</u> л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на <u>1</u> л. |
| 3. Путей движения в здании | на <u>1</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на <u>0</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на 15 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ _____ на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель

рабочей группы _____

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы:

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципальное общеобразовательное учреждение Тамбовская средняя общеобразовательная школа филиал село Придорожное

Наименование объекта, адрес

Амурская область, Тамбовский район село Придорожное ул. Ленина 2

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть		№5,6,7,8	Отсутствует информация об объекте.	К.Г.О. С,У	Оборудование территории элементами информации об объекте	Текущий ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть		№11,12,13	Асфальтовое покрытие в непригодном состоянии	К.Г.О. С,У	Асфальтовое покрытие	Капитальный ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть	1	№13		К.Г.О. С,У		Текущий ремонт
1.4	Пандус (наружный)	нет-	-	-		К	Установка пандуса	Установка пандуса
1.5	Автостоянка и парковка	есть-	-	№6,7-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	1					Установка таблички	Ремонт текущий, Капитальный, установка пандуса

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Учебно-воспитательная зона	ДУ			Капитальный ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как не организованная доступность, а так же условия (С дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

Муниципальное общеобразовательное учреждение Тамбовская средняя общеобразовательная школа филиал село Придорожное

Амурская область Тамбовский район село Придорожное ул. Ленина 2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	№1	№13	Нет контрастной полосы	Г		Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет			Отсутствие пандуса	К У		Установка пандуса
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	№1	№13	-	К У		Текущий ремонт
2.4	Дверь (входная)	есть	№1	№13	Порог Нет маркировки дверной ручки.	К У	Выполнить маркировку ручки	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	есть		№14, 15	порог	К У		Установка пандуса
	ОБЩИЕ требования к зоне					КУ		Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Сервисная зона	ДЧ (К)			Установка пандуса

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности бъекта оценено как не организованная доступность, а так же условия (С дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

Муниципальное общеобразовательное учреждение Тамбовская средняя общеобразовательная школа филиал село Придорожное

Амурская область Тамбовский район село Придорожное ул. Ленина 2.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3,4 2,7	16,17 18,19	Полы 2 этажа в недоступном состоянии. Отсутствуют указатели направления движения.	К УСОГ	Замена полов. Установка указателей движения	Работа по замене полов и установке указателей движения.
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	20, 27	№24- 29	Отсутствие контрастной маркировки крайних ступеней. Отсутствуют поручни вдоль стен.	К УС	Контрастная маркировка крайних ступеней. Установка поручней вдоль стен.	Работы по контрастной маркировке. Установить поручни вдоль стен.
3.3	Пандус (внутри здания)	нет				К		Установка пандуса
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет				-	-	-
3.5	Дверь	есть		31 33		К УСОГ		Текущий ремонт
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть		№20- 23	Эвакуационная дверь имеет высокий порог	К УСОГ	Замена порога	Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне					КУ		Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Сервисная зона	ДЧ			Текущий ремонт
----------------	----	--	--	----------------

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как не организованная доступность, а так же условия (С дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

Муниципальное общеобразовательное учреждение Тамбовская средняя общеобразовательная школа филиал село Придорожное

Амурская область Тамбовский район село Придорожное ул. Ленина 2

Наименование объекта, адрес

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Классно-Кабинетная форма обслуживания	есть	35	30, 32	Участки пола перед дверными проемами не имеют контрастно окрашенной поверхности. Двери не имеют рельефных табличек на контрастном фоне	СГ	Обозначение контрастно окрашенных поверхностей, установка рельефных табличек	Окраска пола на расстоянии 0,6м от дверных проемов контрастной краской. Установка рельефных табличек
4.2	Столовая	есть	7	№				Текущий ремонт
4.3	Библиотека	есть	22	34-37		УОСГ		Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне					КУ		Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Образовательная	ДП			Текущий ремонт

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению : состояние доступности объекта оценено как не организованная доступность, что не обеспечивает полноценное нахождение на объекте

Приложение 4 (2)
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности
ОСИ № 1 от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II – места приложения труда

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	
Место приложения труда		нет				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения здания				

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: _____ не нуждается _____

Приложение 4 (3)
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности
ОСИ № 1 от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)
Жилые помещения	нет				

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	нет			

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: не нуждается _____

Приложение 5
к акту обследования ОСИ к паспорту доступности
ОСИ № 1 от «___» _____ 20__ г.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Муниципальное общеобразовательное учреждение Тамбовская средняя общеобразовательная школа филиал село Придорожное

Амурская область Тамбовский район село Придорожное ул. Ленина 2

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетные комната Раковины	есть	3,8 23	45, 47, 49 42- 45	№23 дверь при входе менее 0,9м. Отсутствуют универсальные кабины доступные для всех категорий граждан. Не установлены откидные опорные поручни. Унитазы не имеют опоры для спины. Нет автоматического слива воды. Отсутствуют крючки для костылей и других принадлежностей. Сантехническая аппаратура устаревшая, не поручней.	К О	Установить откидные поручни, Унитазы с опорой для спины., крючки для костылей и других принадлежностей.	Капитальный ремонт
5.2	Душевая/ ванная комната	нет						
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	3	38 39		КУОС Г		Текущий ремонт
	ОБЩИЕ требования к зоне					КУОС Г		Текущий ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Сервисная зона	ДП			Текущий и капитальный ремонт.

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению Состояние доступности объекта оценено как не организованная доступность, а так же условия (С дополнительной помощью) доступность, что не обеспечивает полноценного нахождения на объекте

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

Муниципальное общеобразовательное учреждение Тамбовская средняя общеобразовательная школа филиал село Придорожное
Амурская область Тамбовский район село Придорожное ул. Ленина 2

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наименование объекта, адрес			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Наличие элемента есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		31, 33 50-53		КУОС		
6.2	Акустические средства	нет			Отсутствуют звуковые маячки Отсутствует синхронная звуковая и световая сигнализация.	г	Установка звуковых маячков удовлетворяющих требованиям ГОСТа 21786 Оборудование помещений синхронной сигнализацией.	Установка звуковых маячков удовлетворяющих требованиям ГОСТа 21786
6.3	Тактильные средства	нет-	-	-	Отсутствуют тактильные табло.	-Г	-Оборудование тактильного табло	Оборудование тактильного табло
	ОБЩИЕ требования к зоне				Системы средств информации и сигнализации об опасности должны быть комплексными для всех инвалидов и соответствовать ГОСТ.			

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	

Система информации на объекте	ДЧ-И(ОГУ)			Текущий ремонт.
-------------------------------	-----------	--	--	-----------------

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: состояние доступности объекта оценено как не организованная доступность, что не обеспечивает полноценное нахождение на объекте

