

«СОГЛАСОВАНО»  
Руководитель КГО РОО ВОИ

  
\_\_\_\_\_

« 20 » 01 20 21 г.



«УТВЕРЖДАЮ»  
Директор МБОУ Лиховской СОШ

  
\_\_\_\_\_ Н.В. Журавлева

« 15 » 01 20 21 г.



«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель КГО РОО ВОС

  
\_\_\_\_\_ 

« 20 » 01 20 21 г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
№ \_\_\_\_\_

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лиховская средняя общеобразовательная школа
- 1.2. Адрес объекта - 346380 Ростовская область, Красносулинский район, х.Лихой, пер.Школьный
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 3этажа , 2443,4 кв.м
  - часть здания этажей (или на 1 этаже), кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 48160 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1967, последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - 2021, капитального -

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лиховская средняя общеобразовательная школа (МБОУ Лиховская СОШ)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) - 346380, Ростовская область, Красносулинский район, пер.Школьный
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная)
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) - Управление образования Красносулинского района
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты -346350, Ростовская обл., г. Красный Сулин, ул. Металлургов, д.41

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): образование

2.2 Виды оказываемых услуг – Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования по основным образовательным программам

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч.с проживанием, на дому, дистанционно) : на объекте

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды с нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность - 300 чел.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

## 3. Состояние доступности объекта

### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 800 м.

3.2.2 время движения (пешком) - 15 минут.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – нет.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть. Школа стоит на возвышенности, поэтому при движении к зданию школы со всех прилегающих улиц необходимо преодолеть небольшой подъём.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ



6	с нарушениями умственного развития	ДУ
---	------------------------------------	----

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (С,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: - объект доступен частично избирательно (ДЧ-И)

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий и капитальный
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждаются
	<b>Все зоны и участки</b>	Текущий и капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ - -

в рамках исполнения – Акт обследования № \_\_\_\_\_  
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации – ДП-В-доступно полностью всем  
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) - ДЧ-И

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
Согласование


Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дат http://zhit-vmeste.ru, 19.12.2019  
(наименование сайта, портала)

### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «14» января 2021 г.
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «14» января 2021 г.
3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от «14» января 2021 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор школы

Журавлева Н. В.

"14" января 2021 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 1

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лиховская средняя общеобразовательная школа

1.2. Адрес объекта 346380 Ростовская область, Красносулинский район, х. Лихой, пер. Школьный.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 2443,4 кв. м,

1.4. Год постройки здания 1967, последнего капитального ремонта \_\_\_ - \_\_\_\_\_

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2021 г., капитального \_\_\_ - \_\_\_\_\_

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лиховская средняя общеобразовательная школа (МБОУ Лиховская СОШ)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 346380, Ростовская область, Красносулинский район, пер. Школьный

1.8. Основание для пользования объектом - оперативное управление.

1.9. Форма собственности – государственная.

1.10. Территориальная принадлежность - муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация - Управление образования Красносулинского района.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - 346350, Ростовская обл., г. Красный Сулин, ул. Metallургов, д.41.



	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Ремонт текущий и капитальный
2	Вход (входы) в здание	Ремонт текущий
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Ремонт текущий
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт текущий
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Ремонт текущий
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Не нуждаются
8	Все зоны и участки	Текущий и капитальный ремонт

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано:

«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель КГО РОО ВОС

« 20 » 01 20 21 г.

«СОГЛАСОВАНО»

Руководитель КГО РОО ВОИ

« 20 » 01 20 21 г.



/Журавлева Н. В./

Директор школы

8 863 67 2 22 21

Акт обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
от «14» января 2021 г. № 01

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	Есть					Не требуется
1.2	Путь (пути) движения на территории	Есть		На пути движения к объекту отсутствуют информирующие указатели и направляющие к зданию	С,У	Предусмотреть визуальные средства информации (тексты, знаки, символы, световые сигналы, имеющие повышенные характеристики распознаваемости) направления движения к входу на объект.	Текущий ремонт 2022 год
1.3	Лестница (наружная)	Нет					
1.4	Пандус (наружный)	Нет					
1.5	Автостоянка и парковка	Есть		Не выделены места для автотранспорта инвалидов	К,О,С, Г,У	Оборудовать автостоянку и парковочные места для автотранспорта инвалидов в соответствии	Текущий ремонт 2022 год

						е с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026 с учетом СП 42.13330	
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП59.13330.2016					

## II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-И (К,О,Г,У)		Текущий ремонт 2022 год

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: при оборудовании автостоянок учесть СП 42.13330 и предусмотреть 10% парковочных мест (но не менее одного) для автотранспорта инвалидов с размерами 6,0х3,6м. Предусмотреть визуальные средства информации (тексты, знаки, символы, световые сигналы, имеющие повышенные характеристики распознаваемости) на всей территории.



к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ  
от «14» января 2021 г. № 01

2. Входа (входов) в здание

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
2.1	Лестница (наружная)	Есть		Отсутствуют тактильно-контрастные указатели, выполняющие функцию предупреждения.	С, У	Контрастно выделить краевые ступени.	Текущий ремонт 2022	
2.2	Пандус (наружный)	Есть		Имеются неровности покрытия.	К, О	Поверхность пандуса должна быть ровной	Текущий ремонт 2021	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть					Не требуется	
2.4	Дверь (входная)	Есть					Не требуется	
2.5	Тамбур	Есть					Не требуется	
	Общие требования к зоне	Привести в соответствие с СП 59.13330.2016						

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	
Входа (входов) в здание	ДП-И(К,О,С,Г,У)		Текущий ремонт 2021 год

--	--	--	--

\* указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Члены комиссии:

Директор школы /  /Н.В. Журавлева/

Зам. директора по АХР/  /А.А. Бурьянова/

Председатель профсоюза/  /Н.Э. Нарожнова/

