



Утверждаю:  
Заведующий МУ «ОСЗН»  
Администрации Милютинского района  
*Т.И.Красавина*  
«    »  
2016 г.

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
**МБДОУ детского сада № 3 х.Нижнепетровского № 1**

**х.Нижнепетровский**

**2016 г.**

## 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование(вид) объекта здание детского сада  
1.2. Адрес объекта Ростовская область, Милютинский район, х.Нижнепетровский, ул.Ермака 5  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 980 кв.м  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да); 7900 кв.м  
1.4. Год постройки здания 1990, последнего капитального ремонта не проводился  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитального 2016 г.- 2020 г.

### Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 х.Нижнепетровского, МБДОУ детский сад № 3 х.Нижнепетровского  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Ростовская область, Милютинский район, х.Нижнепетровский, ул.Ермака 5  
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление  
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная  
1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*) муниципальная  
1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) отдел образования Администрации Милютинского района  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 347120, Ростовская область  
ст. Милютинская, ул.Павших Героев, 50.

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (*здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое*)  
Дошкольное образование  
2.2 Виды оказываемых услуг воспитание, обучение и развитие, а так же присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет.  
2.3 Форма оказания услуг: (*на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно*)  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (*дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории*)  
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (*инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития*)  
возможно при наличии обеспечения доступности  
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность проектная мощность 90 мест  
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

## 3. Состояние доступности объекта

### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Личным транспортом, маршрут х.Николаевский – х.Нижнепетровский, беспрепятственное и удобное.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 20 м

- 3.2.2 время движения (пешком) 10 мин
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (*да, нет*),
- 3.2.4 Перекрестки: *нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет*
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная; нет*
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать \_\_\_\_\_)  
 Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* ( \_\_\_\_\_ )

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ, ВНД (К)
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О,С,Г)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	1 этаж – ДП-В 2 этаж – ДЧ-И (О,С,Г,У)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ – И (О,С,Г,У) ВНД (К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И(О,С,Г,У)

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ - И

#### 4. Управленческое решение

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт прилегающей территории согласно ГОСТ Р52289-н и

		СНИП 2102-99
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт вход (выход) в здание согласно СНИП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации): 1 этаж 2 этаж	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Не нуждается</li> <li>Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обследования, капитальный ремонт</li> </ul>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Выполнить в комплексе монтаж визуальных, тактильных, акустических средств СП 59 13330 2012 г. СНИП 3501-2001 Доступность зданий и сооружений для МГН, ремонт капитальный
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт прилегающей территории согласно ГОСТ Р52289-н и СНИП 2102-99
8	<b>Все зоны и участки</b>	капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

#### 4.2. Период проведения работ 2016 - 2020 г.г.

в рамках исполнения Акта обследования от 16.09.2016 г. № 1

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации полная доступность всем МГН

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на комиссии – Комиссия по координации деятельности в сфере формирования доступности жизнедеятельности для инвалидов и других МГН

4.4.2. Согласование работ с отделом координации отрасли ЖКХ, архитектуры, строительства, транспорта, энергетики и связи Администрации Милютинского района

4.4.3. Техническая экспертиза: разработка ПСД

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией – собственником объекта: отделом образования Администрации Милютинского района

4.4.5. Согласование с Морозовской районной общественной организацией инвалидов «Преодоление»

4.4.6. Согласование с Морозовской местной организацией инвалидов Всероссийского общества слепых

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

не имеется

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(наименование сайта, портала)

#### **5. Особые отметки**

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 16.09.2016 г.
2. Акта обследования объекта: № акта 1 от «16» 09 2016 г.



**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**МБДОУ детского сада № 3 х. Нижнепетровского № 1**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта здание детского сада  
1.2. Адрес объекта Ростовская область, Милютинский район, х. Нижнепетровский, ул. Ермака 5  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 980 кв.м.  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м.  
1.4. Год постройки здания 1990 г., последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитального 2016 – 2020 г.г.

**сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 х. Нижнепетровского, МБДОУ детский сад № 3 х. Нижнепетровского  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Ростовская область, Милютинский район, х. Нижнепетровский, ул. Ермака 5  
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление  
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная  
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная  
1.11. Вышестоящая организация (наименование) отдел образования Администрации Милютинского района  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты 347120, Ростовская область ст. Милютинская, ул. Павших Героев, 50.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) Дошкольное образование  
2.2 Виды оказываемых услуг воспитание, обучение и развитие, а так же присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет.  
2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)  
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)  
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) возможно при наличии обеспечения доступности  
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 90 мест  
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

**3. Состояние доступности объекта для инвалидов**

**и других маломобильных групп населения (МГН)**

### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Личным транспортом, маршрут х.Николаевский – х.Нижнепетровский, беспрепятственное и удобное

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 20м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать \_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( \_\_\_\_\_ )

### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ(формы обслуживания)\*с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ, ВНД (К)
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 4. Управленческое решение(предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт прилегающей территории согласно ГОСТ Р52289-н и СНиП 2102-99
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт вход (выход) в здание согласно СНиП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) 1 этаж 2 этаж	Не нуждается Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обследования, капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Выполнить в комплексе монтаж визуальных, тактильных, акустических средств СП 59 13330 2012 г. СНиП 3501-2001

		Доступность зданий и сооружений для МГН
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт прилегающей территории согласно ГОСТ Р52289-н и СНИП 2102-99
8.	<b>Все зоны и участки</b>	капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано \_\_\_\_\_**

*(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)*



Утверждаю:  
Заведующий МУ «ОСЗН»  
Администрации Милютинского района  
Т.И.Красавина  
«  »    2016 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**МБДОУ детского сада № 3 х. Нижнепетровского № 1**

**Ростовская область**  
**Милютинский район**

Наименование территориального  
образования субъекта РФ

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование(вид) объекта детский сад  
1.2. Адрес объекта Ростовская область, Милютинский район, х. Нижнепетровский, ул. Ермака 5  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 980 кв.м  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 7900 кв.м  
1.4. Год постройки здания 1990 г., последнего капитального ремонта \_\_\_\_\_  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: капитального 2016-2020 г.г.  
1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 3 х. Нижнепетровского, МБДОУ детский сад № 3 х. Нижнепетровского  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Ростовская область, Милютинский район, х. Нижнепетровский, ул. Ермака 5

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация образование

**3. Состояние доступности объекта**

**3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Личным транспортом, маршрут х. Николаевский – х. Нижнепетровский, беспрепятственное и удобное

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 20 м

3.2.2 время движения (пешком) 10 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать \_\_\_\_\_)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( \_\_\_\_\_ )

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ, ВНД (К)
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п/п	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)	№ 1,2,3,4,5, 6	№ 1,2,3,4, 5,6
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,С,Г,У)	№ 7,8,9,10, 11,12	№ 7,8,9,1 0,11,12
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	1 этаж – ДП-В 2 этаж – ДЧ-И (О,С,Г,У)	№ 13-20	№ 13- 20
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ – И (О,С,Г,У)	№ 21-26	№ 21- 26
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)	№ 27-30	№ 27- 30
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)	№ 1	№ 1

\*\*Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Капитальный ремонт прилегающей территории согласно ГОСТ Р52289-н и СНиП 2102-99
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт вход (выход) в здание согласно СНиП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) 1 этаж 2 этаж	Не нуждается Технические решения невозможны – организация альтернативной формы обследования, капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не нуждается
5	Санитарно-гигиенические помещения	Ремонт капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Выполнить в комплексе монтаж визуальных, тактильных, акустических средств СП 59 13330 2012 г. СНиП 3501-2001 Доступность зданий и сооружений для МГН ремонт капитальный
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт прилегающей территории согласно ГОСТ Р52289-н и СНиП 2102-99
8.	<b>Все зоны и участки</b>	капитальный ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

##### 4.2. Период проведения работ 2016 - 2020 г.г.

в рамках исполнения Акта обследования от 16.09.2016 г. № 1

(указывается наименование документа: программы, плана)

##### 4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации полная доступность всем МГН

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование на комиссии – Комиссия по координации деятельности в сфере формирования доступности жизнедеятельности для инвалидов и других МГН

4.4.2. Согласование работ с отделом координации отрасли ЖКХ, архитектуры, строительства, транспорта, энергетики и связи Администрации Милютинского района

4.4.3. Техническая экспертиза: разработка ПСД

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией – собственником объекта: отделом образования Администрации Милютинского района

4.4.5. Согласование с Морозовской районной общественной организацией инвалидов «Преодоление»

4.4.6. Согласование с Морозовской местной организацией инвалидов Всероссийского общества слепых

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на <u>1</u> л. |
| 2. Входа(входов) в здание                  | на <u>2</u> л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на <u>1</u> л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на <u>1</u> л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на <u>1</u> л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>1</u> л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на 15 л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на 5 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

### Руководитель рабочей группы:

Заведующий МУ «ОСЗН»

Администрации Милютинского района» - Красавина Т.И. \_\_\_\_\_

### Члены рабочей группы:

Заведующий отделом образования

Администрации Милютинского района - Анищенко Е. И. \_\_\_\_\_

Начальник отдела координации  
отрасли ЖКХ, архитектуры, строительства,  
транспорта, энергетики и связи  
Администрации Милютинского района - Мякотин А.В. \_\_\_\_\_

Специалист I категории «ОСЗН» - Бережная Г. Г. \_\_\_\_\_

Председатель Морозовской районной общественной  
организации инвалидов «Преодоление» - Коховец П. Я. \_\_\_\_\_

Председатель Морозовской местной организации  
инвалидов Всероссийского общества слепых - Пономарева Т.С. \_\_\_\_\_

Представители организации, расположенной на объекте  
Заведующий МБДОУ д/с № 3 х. Нижнепетровского - Т.В. Лемешко \_\_\_\_\_

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_\_)  
Комиссией (название). \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию МБДОУ детского сада № 3 х. Нижнепетровского**

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	№ 1,2	№ 1,2	К территории детского сада примыкает пешеходная дорожка не асфальтированная. Отсутствуют указатели направления движения	ДП-И	---	ремонт капит.
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	№ 3-6	№ 3-6	Асфальтированная пешеходная дорожка, края дорожки ограничены бордюрами h=0,2м. Поверхность не ровная, имеются выбоины	ДП-И	Требуется ремонт пешеходных дорожек	Капит. ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет			---	---	---	---
1.4	Пандус (наружный)	нет			---	---	---	---
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Автостоянка и парковка отсутствуют	ДЧ-И	Согласовать с дорожной службой организацию парковочных мест для автомобилей инвалидов	Ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не адаптировано для всех групп МГН	ДЧ-И	Обеспечить доступность всех групп МГН	Ремонт капит.

**III Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения на территории, прилегающей к зданию	ДП-И	№ 1-6	№ 1-6	Капитальный ремонт прилегающей территории согласно ГОСТ Р52289-н и СНИП 2102-99

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению: Согласовать организацию автостоянки для автотранспорта инвалидов у входа на территорию**

**I Результаты обследования:  
2. Входа (входов) в здание**

**МБДОУ детский сад № 3 х. Нижнепетровского, х. Нижнепетровский ул. Ермака 5**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	№ 7	№ 7	Покрытие – плитка тротуарная (скользящая). Высота ступеней – 0,15 м. не адаптировано для всех МГН	ДП-И (С,Г,У)	Адаптировать для всех МГН. Нанесение на край ступеней рельефно тактильной разметки, сменить покрытие лестницы	Ремонт капит.
2.2	Пандус (наружный)	нет			---	---	Обустроить при входе в здание пандус с поручнями согласно требованиям СП-59.13330.2012	Ремонт капит.
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	№ 8	№ 8	Адаптировано частично, покрытие – плитка тротуарная (скользящая)	ДП-И (С,Г,У)	Адаптировать для всех МГН(демонтаж покрытия или нанесение рельефно тактильной разметки на край площадки)с заменой плитки	Ремонт капит.
2.4	Дверь (входная)	есть	№ 9	№ 9	Дверной проем ширина – 0,9см, отсутствует автоматическое закрывание, порог 0,15см	ДП – И (О,С,Г, У)	Демонтировать порог	Ремонт капит.
2.5	Тамбур	есть	№ 10	№ 10	Соответствует требованиям	ДП-В	---	---
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не адаптировано для всех МГН	ДЧ-И	Адаптировать для всех МГН	Капитальный ремонт

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет			---	---	---	---
2.2	Пандус (наружный)	нет			---	---	---	---
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	№ 11	№ 11	Адаптировано, покрытие – асфальт (не скользящая)	ДП-В	---	---
2.4	Дверь (входная)	есть	№ 12	№ 12	Дверной проем ширина – 0,9м, отсутствует автоматическое закрывание, порог 0,05 м	ДП – И	Адаптировать для всех МГН	Ремонт капитальный
2.5	Тамбур	есть	№ 11	№ 11	Площадь 1,5 не соответствует требованиям	ДЧ-И	Нет технической возможности	Ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не адаптировано для всех МГН	ДЧ-И	Адаптировать для всех МГН	Ремонт капитальный

**ПЗакключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход № 1 в здание	ДЧ-И (О,С,Г,У)	№ 7-9	№ 7-9	Капитальный ремонт

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход № 2 в здание	ДЧ-И (О,С,Г,У)	№ 11-12	№ 11-12	Капитальный ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: выполнить в комплексе ремонт входной группы

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)  
МБДОУ детский сад № 3 х.Нижнепетровского, х.Нижнепетровский, ул.Ермака,5**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор	есть	№ 13-14	№ 13-14	Ширина – 1,5 м., длина-13,5 м. Полы-линолиум	ДП - В	---	---
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	№ 15-18	№ 15-18	Не адаптировано для всех МГН	ДП-И (О,С,Г,У)	Нет технической возможности	---
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			---	---	---	---
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			---	---	---	---
3.5	Дверь	есть	№ 19	№ 19	Частично адаптировано, высота порога 0,15м, ширина двери – 1.7 м.	ДП-И	Адаптировать для всех МГН	Ремонт капитальный
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	№ 20	№ 20	Ступени из бетонных перекрытий, высота ступеней не соответствует нормам	ВНД	Адаптировать для всех МГН	Ремонт капитальный
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не адаптировано для всех МГН	ДЧ-И (О,С,Г,У)	Адаптировать для всех МГН	Ремонт капитальный

**III Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Коридор ДП-В, остальные пути - ВНД	№ 13-20	№ 13-20	Адаптировать для всех МГН

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Адаптировать для всех МГН, в том числе для инвалидов колясочников СП 59.13330.2012 «СНиП 35.01.-2001 Доступность зданий и сооружений для МГН»

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

**МБДОУ детский сад № 3 х. Нижнепетровского, х. Нижнепетровский, ул. Ермака, 5**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	№ 21, 22, 24, 26	№ 21, 22, 24, 26	Адаптирована для всех групп МГН, кроме инвалидов на кресло-коляске	ДП-И	При условии создания доступа для инвалидов на кресло-колясках на 1 этаже обеспечить в кабинете доступ инвалидов к адаптированному столу под кресло-коляски.	Ремонт капит.
4.2	Зальная форма обслуживания	Нет						
4.3	Прилавочная форма обслуживания	Нет						
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	Нет						
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	Нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не адаптировано для инвалидов на кресло-колясках	ДП-И	Обеспечить доступность инвалидов колясочников	Ремонт капит.

**III Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Кабинетная форма обслуживания	ДП-И	№ 21, 22, 24, 26	№ 21, 22, 24, 26	Адаптировать кабинет для МГН по ГОСТ Р 52880-2007 социальное обслуживание населения. Ремонт капитальный.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: социально значимо обеспечить доступ в кабинет инвалидов всех групп, в том числе на кресло колясках

**I Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**

**МБДОУ детский сад № 3 х. Нижнепетровского, х. Нижнепетровский, ул. Ермака, 5**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	№ 27-30	№ 27-30	Не адаптировано для всех МГН	ДЧ-И (О, С, Г, У)	Адаптировать для всех групп МГН	ремонт Капит.
5.2	Душевая/ ванная комната	нет			---	---	---	---
5.3	Раздевалка	есть	№ 23, 25	№ 23, 25	Не адаптировано для всех групп МГН	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	---	Ремонт капит.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не адаптировано для всех МГН	ДЧ-И (О, С, Г, У)	Адаптировать для всех групп МГН	ремонт Капит.

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Туалетная комната	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	№ 27-30	№ 27-30	Капит.ремонт
Раздевалка	ДЧ-И (К, О, С, Г, У)	№ 23, 25	№ 23, 25	Капит.ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Адаптировать для всех групп МГН

**I Результаты обследования:  
6. Системы информации на объекте**

**МБДОУ детский сад № 3 х. Нижнепетровского, х. Нижнепетровский, ул. Ермака, 5**

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет			Не адаптированы для МГН	ВНД	Разместить визуальные средства значимые для инвалидов в том числе по зрению	Ремонт капит.
6.2	Акустические средства	нет			Не адаптированы для МГН	ВНД	Установить акустические средства значимые для инвалидов по зрению	Ремонт капит.
6.3	Тактильные средства	нет			Не адаптированы для МГН	ВНД	Нанести тактильные средства значимые для инвалидов по зрению	Ремонт капит.
	ОБЩИЕ требования к зоне				Не адаптировано для всех групп МГН	ВНД	Обеспечить значимость для групп МГН	Ремонт капит.

**ИЗВывод по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	Все средства ВНД			комплексное выполнение работ по монтажу визуальных, тактильных и акустических средств СП 59 13330.2012 «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для МГН»

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: выполнить в комплексе монтаж визуальных, тактильных и акустических средств СП 59 13330.2012 «СНиП 35.01-2001 Доступность зданий и сооружений для МГН»