

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
№ VII.103
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
МБДОУ «ДС № 412 г. Челябинска»

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: административное здание 2-х этажное
- 1.2. Адрес объекта: город Челябинск, проспект Комсомольский, д. 74 а
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - здания 2 –х этажное, 2127,20 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка: да
- 1.4. Год постройки здания 1979 год, капитальный ремонт: не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт в _____ году

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 412 г. Челябинска»,
краткое наименование: МБДОУ «ДС № 412 г. Челябинска».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 454014, город Челябинск проспект Комсомольский, д. 74 а;
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
- 1.9. Форма собственности: государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Комитет по делам образования города Челябинска
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 454000, город Челябинск, ул. Володарского, д. 14.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование.
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 1,5 до 7 лет.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: нет
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 276 человек.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Остановка «ул. Солнечная», автобус №№ 18, 23, троллейбус №№ 12,13,14,15,17,23, маршрутное такси №№ 9,91,39,56,65,75, трамваи №№15,16,22,14,17,19

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 м

3.2.2 время движения (пешком) 7 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки: да

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: да (бордюры)

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-----------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ВНД |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № № п \п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|-------------------|--|---|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДУ |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДУ |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ВНД |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ВНД |

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Доступно условно.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № № п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|----------------|--|--|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | ----- |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Ремонт |
| 8 | Все зоны и участки | Ремонт |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: в период проведения текущего ремонта

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: обеспечение доступности для всех категорий инвалидов

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) _____

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (*нужное подчеркнуть*):

Согласование _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (*наименование документа и выдавшей его организации, дата*), прилагается: нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ дата

<https://zhit-vmeste.ru/>
(*наименование сайта, портала*)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 24 мая 2013 года;
2. Акта обследования объекта: № 1 акта от 24 мая 2013 года;
3. Решения Комиссии по обеспечению доступности объекта МБДОУ ДС № 412 города Челябинска от 24 мая 2013 года.



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ ДС № 412
города Челябинска
Паршикова Н.Н.
«24» мая 2013г.

**АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ VII.103**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: административное здание 2-х этажное
1.2. Адрес объекта: город Челябинск, Комсомольский проспект, 74 А
1.3. Сведения о размещении объекта:
- здания 2 –х этажное, 2127,20 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка: да
1.4. Год постройки здания 1979 год, капитальный ремонт: не проводился
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт в _____ году

сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетическим и интеллектуальным направлениями развития воспитанников № 412 г. Челябинска, краткое наименование: МБДОУ ДС № 412.
1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 454014, город Челябинск, Комсомольский проспект, 74 А
1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление
1.9. Форма собственности: государственная
1.10. Территориальная принадлежность: муниципальная
1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление по делам образования города Челябинска
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 454000, город Челябинск, ул. Володарского, 14.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: образование
2.2 Виды оказываемых услуг: дошкольное образование
2.3 Форма оказания услуг: на объекте
2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети от 1,5 до 7 лет.
2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: да
2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 276 человек
2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Остановка «Ул. Солнечная», автобус №№ 18, 23, троллейбус №№ 12,13,14,15,17,23 маршрутное такси №№9,91,39,56,65, трамваи №№15,16,22,14,17,19
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта: 100 м

3.2.2 время движения (пешком): 5 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да

3.2.4 Перекрестки: да

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

| №№ п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
|-----------|---|---|
| 1. | Все категории инвалидов и МГН | ДУ |
| | <i>в том числе инвалиды:</i> | ДУ |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 4 | с нарушениями зрения | ВНД |
| 5 | с нарушениями слуха | ВНД |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ВНД |

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| №№ п \п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
|------------|--|--|
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Ремонт |
| 2 | Вход (входы) в здание | ----- |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Ремонт |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | Ремонт |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | Ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Ремонт |
| 8 | Все зоны и участки | Ремонт |

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано

Паршикова Надежда Николаевна, заведующий МБДОУ ДС №412
742-56-02, dou412kurch@mail.ru

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

I Результаты обследования:
1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-
эстетического и интеллектуального направлений развития воспитанников № 412 г.

Челябинска

г. Челябинск Комсомольский проспект, 74 А

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционального-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|----------|--|------------------|------------|--------|--|----------------------------------|--|--|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть | 1,2 | 1,2 | -Отсутствует информационная поддержка на всех путях МГН - | все | Необходимо согласование со специалистами | -Установка информационных знаков |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть | 3 | - | 1.Отсутствует информационная поддержка на всех путях МГН 2.Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей | все С | Необходимо согласование со специалистами | информационных знаков путей -Установка тактильных средств |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Пандус (наружный) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | нет | - | - | - | - | - | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДУ | 1,2,3 | 1,2 | Капитальный ремонт |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
 **указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Территория, прилегающая к зданию, условно доступна.

1. Необходимо согласование работ со специалистами по установке информационной поддержки на всех путях МГН.

2. Необходимо проведение капитального ремонта:

- установка бордюров по краям пешеходных путей;
- установка информационных знаков путей.
- установка тактильных средств.

**I Результаты обследования:
2. Входа (входов) в здание**

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-
эстетического и интеллектуального направлений развития воспитанников № 412 г.
Челябинска
г. Челябинск Комсомольский проспект, 74 А
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|---|----------------------------------|--|---|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Вход в здание главный со ступенями | есть | 4 | 3 | -Ступени одинаковой высоты – от 0,13м; -поручни высотой 1,2м, должны быть и 0,5м; | все | Необходимо согласование со специалистами и | Капитальный ремонт |
| 2.2 | Пандус (наружный) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть | 5 | - | Покрытие -асфальт | | Необходимо согласование со специалистами и | Капитальный ремонт |
| 2.5 | Дверь (входная) | есть | 6 | 4,5, 6 | Порог в дверном проеме – 0,05 м, -Двери металлические, отсутствует доводчик, фиксаторы положения двери «открыто-закрыто» | К | Необходимо согласование со специалистами и | ремонт |
| 2.6 | Дверь (входная в Группы) | есть | 7 | 7,8 | Порог в дверном проеме – 0,05 м, должен быть – не более 0,025 м. - отсутствует доводчик, фиксаторы положения двери «открыто-закрыто» | все | Необходимо согласование со специалистами и | капитальный ремонт реконструкция двери |
| 2.7 | Тамбур | есть | 8 | 6 | Размер: ширина -2,00м; глубина – 1,00м. | все | - | Реконструкция |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|-------------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Вход (входы) в здание | ДУ | 4,5,6,7,8 | 3,4,5,6,7,8 | Необходимо согласование со специалистами, реконструкция, капитальный ремонт, капитальный ремонт |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Вход (входы) в здание временно недоступны.

1. Необходимо согласование работ со специалистами по установке информационной поддержки МГН на входах в здание.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-
эстетического и интеллектуального направлений развития воспитанников № 412 г.

Челябинска

г.Челябинск Комсомольский проспект, 74 А

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|----------|--|----------------------------------|--|--|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор | есть | 9 | 9 | -Ширина – от 1,10 до 1,35м. -зона для самостоятельного разворота кресла-коляски менее 1,4м -Отсутствует информационная поддержка МГН | К все | Необходимо согласование со специалистами | Реконструкция, капитальный ремонт (установка информационных обозначений) |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | есть | 10 | 10, 11 | -Ширина марша 1,25м, - поручни высотой 1,20 и 0,6м с одной стороны; ступени высотой – 0,15м | Все С | - | Реконструкция |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | нет | - | - | - | - | - | - |
| 3.5 | Дверь | есть | 11 | 12 | -Дверной проем ширина-0,77м.; -Пороги более 0,025м Отсутствуют приборы и устройства, информационное обозначение | К все | - | Капитальный ремонт дверей, ремонт порогов Текущий ремонт (установка информационных обозначений) |
| 3.6 | Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности) | есть | 9,10 | 9,10, 11 | -Ширина от 0,8 м до 1,2м, не соответствуют ГОСТ и СНиП - | все | - | Реконструкция |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|---------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ | 9,10 | 9,10,11 | Реконструкция, капитальный ремонт |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) условно доступно.

1. Необходимо согласование работ со специалистами по установке информационной поддержки МГН на пути движения.

2. Необходимо проведение реконструкции коридора, внутренних лестниц, путей эвакуации, капитальный ремонт дверных проемов.

I Результаты обследования:
4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)
Вариант I – зона обслуживания инвалидов

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-
эстетического и интеллектуального направлений развития воспитанников № 412 г.

Челябинска

г. Челябинск Комсомольский проспект, 74 А

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимость для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма обслуживания | есть | 12, 13 | 13, 14, 15 | Дверные проемы ширина – 0,77м | все | Необходимо согласование со специалистами | Капитальный ремонт |
| 4.2 | Зальная форма обслуживания | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | - | - | - | - | - | - | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|--|--|------------|----------|--|
| | | № на плане | № фото | |
| Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ | 12,13 | 13,14,15 | Капитальный ремонт. |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) доступно условно.

1. Необходимо согласование работ со специалистами для организации альтернативной формы обслуживания.

2. Необходимо проведение капитального ремонта по дверным проемам.

I Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-
эстетического и интеллектуального направлений развития воспитанников № 412 г.
Челябинска
г. Челябинск Комсомольский проспект, 74 А
Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функциональн о- планировочног о элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|----------|---|------------------|---------------|-----------|---|--|---|--|
| | | есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (катего- рия) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная/ ванная комната | есть | 14 | 16 | 1. Отсутствует информирую- щее обозначение помещения. 2. Отсутствует связь с диспетчером. 4. Отсутствует аварийное освещение 5. Отсутствие поручней, штанг 6. Отсутствие кранов нажимного действия 7. Отсутствует универсальная кабина (1,65*1,8м) 8. Дверной проем 0,6м | Все К | Необходимо согласование со специалистами | Реконструкция установка унитаза со спуском воды на боковой стене, установка поручней, штанг, кранов нажимного действия, установка телефонной связи с диспетчером |
| 5.2 | Бытовая комната (гардеробная) | нет | - | - | - | - | - | - |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|--|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Санитарно-гигиеническое помещение | ДУ | 14 | 16 | реконструкция. |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Санитарно-гигиенические помещения условно доступны

1. Необходимо согласование работ со специалистами для проведения текущего ремонта и реконструкции следующих помещений:

1. Туалетная/умывальная комната (установка унитаза со спуском воды на боковой стене, установка поручней, штанг, кранов нажимного действия, установка телефонной связи с диспетчером, установка информирующего обозначения помещения).

**I Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте**

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-
эстетического и интеллектуального направлений развития воспитанников № 412 г.

Челябинска

г. Челябинск Комсомольский проспект, 74 А

Наименование объекта, адрес

| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | | | Выявленные нарушения и замечания | | Работы по адаптации объектов | |
|-------|--|------------------|------------|--------|----------------------------------|----------------------------------|--|------------|
| | | есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет | - | - | - | все | Необходимо согласование со специалистами | |
| 6.2 | Акустические средства | нет | - | - | - | все | Необходимо согласование со специалистами | |
| 6.3 | Тактильные средства | нет | - | - | - | все | Необходимо согласование со специалистами | |
| | ОБЩИЕ требования к зоне | | | | | | | |

II Заключение по зоне:

| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | | Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
|---|---|------------|--------|---|
| | | № на плане | № фото | |
| Системы информации на объекте | ВНД | - | - | Необходимо согласование со специалистами |

* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно
**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

Системы информации на объекте недоступны.

Необходимо согласование со специалистами по установке информационных систем в учреждении.